

评价项目概况																										
企业名称	丽水市广达食品冷藏有限公司																									
项目名称	丽水市广达食品冷藏有限公司制冷系统安全现状评价报告																									
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他																									
项目简介	丽水市广达食品冷藏有限公司注册成立于 2012 年 11 月 20 日，位于浙江省丽水市莲都区南明山街道龙庆路 2 号，营业执照经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。现有从业人员 13 人。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该企业，企业已对提出的问题进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见情况表 6-1。 表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>制冷机房的灭火器规格不符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第 10.0.1 条的要求。</td><td>灭火器应按要求配备规格为 MF/ABC5 及以上。</td></tr><tr><td>2</td><td>该企业未按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。</td></tr><tr><td>3</td><td>该企业未按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。</td></tr><tr><td>4</td><td>企业未根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。</td><td>企业应根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。</td></tr><tr><td>5</td><td>未制订液氨卸车安全操作规程。</td><td>制订液氨卸车安全操作规程。</td></tr><tr><td>6</td><td>未制订有限空间作业安全操作规程。</td><td>制订有限空间作业安全操作规程。</td></tr><tr><td>7</td><td>立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵存在生锈。</td><td>立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵重新涂防锈底漆和色漆。</td></tr></table>		序号	发现的问题	整改意见	1	制冷机房的灭火器规格不符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第 10.0.1 条的要求。	灭火器应按要求配备规格为 MF/ABC5 及以上。	2	该企业未按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	3	该企业未按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。	4	企业未根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。	企业应根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。	5	未制订液氨卸车安全操作规程。	制订液氨卸车安全操作规程。	6	未制订有限空间作业安全操作规程。	制订有限空间作业安全操作规程。	7	立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵存在生锈。	立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵重新涂防锈底漆和色漆。
	序号	发现的问题	整改意见																							
	1	制冷机房的灭火器规格不符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）及《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第 10.0.1 条的要求。	灭火器应按要求配备规格为 MF/ABC5 及以上。																							
	2	该企业未按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。																							
	3	该企业未按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构 and 安全生产管理人员的安全生产职责。																							
	4	企业未根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。	企业应根据《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知（财资〔2022〕136 号）》的规定提取和使用安全生产费用。																							
	5	未制订液氨卸车安全操作规程。	制订液氨卸车安全操作规程。																							
	6	未制订有限空间作业安全操作规程。	制订有限空间作业安全操作规程。																							
	7	立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵存在生锈。	立式低压循环桶操作平台、屏蔽氨泵重新涂防锈底漆和色漆。																							

		8	虹吸罐安全阀排放管未引入水池中。	虹吸罐安全阀排放管引入水池中。
		9	现场可燃、有毒气体探测器数量不足。	制冷机房应按照《冷库设计标准》GB 50072-2021 第 7.4.1 条的规定来增设探头。
		10	制冷机房内部分管道未按照 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定注明介质名称和流向。	制冷机房内各管道均应按照 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定注明介质名称和流向。
		11	立式低压循环桶、贮氨器、排液桶、油分离器等未安装高液位报警装置。	对制冷系统进行自动化改造，立式低压循环桶、贮氨器、排液桶、油分离器等安装高液位报警联锁装置。
		12	变电室门前的“当心触电”安全警示标志老化、褪色。	更换新的“当心触电”安全警示标志。
		13	本项目涉及的压力容器安全附件压力表个别损坏、失效或者逾期未检测。	对损坏、失效的压力表进行更换，且压力表应定期进行检验并在有效期内使用。
		14	制冷机房未张贴氨的化学品作业场所安全警示标志。	制冷机房应张贴氨的化学品作业场所安全警示标志。
		通过对丽水市广达食品冷藏有限公司的危险有害因素辨识和分析，企业在使用液氨制冷过程中主要危险性在于氨的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		金礼权	现场勘察	
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员		王英杰	整理资料	
项目组成员		周佳捷	报告校核	
项目组成员		江群	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	收集资料	
技术负责人		杨文良		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良		
	注册安全工程师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、江群、贾黎婷		

	技术专家	/		
现场勘察时间	2025. 7. 2	报 告 提 交时间	2025. 9	

现场图片：

A photograph showing three men standing in an industrial facility, likely a water treatment plant. The man on the left wears a yellow hard hat and a high-visibility yellow vest over a white shirt. The man in the center wears a white t-shirt and jeans. The man on the right wears a red hard hat and a high-visibility yellow vest over a light-colored shirt, holding a white folder. They are surrounded by large blue pipes, yellow storage tanks, and industrial machinery. A metal walkway is visible on the left side of the frame.

