

评价项目概况																									
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云新新加油站																								
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云新新加油站经营危险化学品安全现状评价报告																								
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																								
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江缙云新新加油站是一家危险化学品经营企业，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司（是中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司的分支机构，由其负责日常管理），位于缙云县新建镇新溪路 531 号，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 1 人。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水缙云石油支公司，浙江丽水缙云石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p>表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发现的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>提供的总平面布置图与现状存在不一致：北侧架空电力线、通信线已埋地敷设。</td> <td>委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志不明显。</td> <td>在站区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>加油区进出口处的安全警示标志已褪色不明显。</td> <td>在加油区进出口处重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头和安全标识。</td> <td>各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见		提供的总平面布置图与现状存在不一致：北侧架空电力线、通信线已埋地敷设。	委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。		油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓进行防腐处理。		加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志不明显。	在站区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。		加油区进出口处的安全警示标志已褪色不明显。	在加油区进出口处重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。					各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头和安全标识。	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。		厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
序号	发现的问题	整改意见																							
	提供的总平面布置图与现状存在不一致：北侧架空电力线、通信线已埋地敷设。	委托有资质单位重新出具与该站现状一致的总平面布置图。																							
	油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓存在生锈腐蚀现象。	对各油罐人孔操作井内油罐人孔盖、管道、法兰、螺栓进行防腐处理。																							
	加油区张贴的“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志不明显。	在站区张贴明显的“禁止烟火”“禁止吸烟”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																							
	加油区进出口处的安全警示标志已褪色不明显。	在加油区进出口处重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																							
	各通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头和安全标识。	各通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。																							
	厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。																							

	油罐区受限空间安全警示牌上辨识的有害物质错误。	重新辨识油罐区受限空间的有毒物质，修正受限空间安全警示牌。	
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江缙云新新加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>			
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金礼权	现场勘察	
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员	陈晓俊、贾黎婷	整理资料	
项目组成员	陈涵跃	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈涵跃、陈晓俊、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华	
	注册安全工程师	金礼权、陈涵跃、陈晓俊、贾黎婷、周佳捷、章强、胡洁萍、陈国华	
	技术专家		
现场勘察时间	2024.6.4	报告提交时间	2024.7
现场图片：			
			



