

评价项目概况																				
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉安仁加油站																			
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉安仁加油站经营危险化学品安全现状评价报告																			
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																			
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉安仁加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市龙泉市安仁镇安仁路8号，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员2人。该加油站现设有加油机2台、30m395#埋地汽油罐1只、30m392#埋地汽油罐1只、30m30#埋地柴油罐1只，折算后总容积为75m3（柴油罐容积折半计入），依据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水龙泉石油支公司，浙江丽水龙泉石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表6-1。 表6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td></td><td>经现场勘察发现提供的总平面布置图与现状有多处不符：1）站区东侧原空地新建有附属停车场（包含充电桩8台、12个停车位、预装变电站等）及管理房均未在图纸上标注；2）西南侧电力线、南侧通信线已埋地铺设；3）罩棚尺寸与实际不符（实际比图纸上的大）。</td><td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td></tr><tr><td>1</td><td>加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。</td><td>在加油区（进出口处）张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。</td></tr><tr><td>2</td><td>各通气管未按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td><td>各通气管按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td></tr><tr><td>3</td><td>厕所门口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td><td>在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td></tr><tr><td>4</td><td>未在油罐区悬挂受限空间安全风险警示牌。</td><td>在埋地油罐区张贴受限空间安全风险警示牌。</td></tr></table>		序号	发现的问题	整改意见		经现场勘察发现提供的总平面布置图与现状有多处不符：1）站区东侧原空地新建有附属停车场（包含充电桩8台、12个停车位、预装变电站等）及管理房均未在图纸上标注；2）西南侧电力线、南侧通信线已埋地铺设；3）罩棚尺寸与实际不符（实际比图纸上的大）。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。	1	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。	在加油区（进出口处）张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。	2	各通气管未按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	3	厕所门口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	4	未在油罐区悬挂受限空间安全风险警示牌。	在埋地油罐区张贴受限空间安全风险警示牌。
	序号	发现的问题	整改意见																	
		经现场勘察发现提供的总平面布置图与现状有多处不符：1）站区东侧原空地新建有附属停车场（包含充电桩8台、12个停车位、预装变电站等）及管理房均未在图纸上标注；2）西南侧电力线、南侧通信线已埋地铺设；3）罩棚尺寸与实际不符（实际比图纸上的大）。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。																	
	1	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。	在加油区（进出口处）张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速5km/h”等安全警示标志。																	
	2	各通气管未按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。																	
	3	厕所门口未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。																	
	4	未在油罐区悬挂受限空间安全风险警示牌。	在埋地油罐区张贴受限空间安全风险警示牌。																	
	通过对中国石化销售股份有限公司浙江龙泉安仁加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆																			

	危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
报告编制人		金礼权	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈涵跃	整理资料
项目组成员		贾黎婷，陈晓俊	整理资料
项目组成员		周佳捷	报告校核
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2024.6.27	报告提交时间 2024.8
现场图片：			



