

评价项目概况																	
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江景宁畲乡加油站																
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江景宁畲乡加油站经营危险化学品安全现状评价报告																
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江景宁畲乡加油站是一家危险化学品经营企业，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司（是中国石化销售股份有限公司浙江丽水景宁石油支公司的分支机构，由其负责日常管理），位于浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民北路 275 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 12 人。该加油站现有加油机 8 台、30m3 埋地汽油储罐 3 只、30m30#埋地柴油储罐 2 只，折合成油罐总容积为 120m3（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表																
	<table><tr><th>存在的问题</th><th>整改意见</th><th>整改落实情况</th></tr><tr><td>该站总平面布置图、爆炸危险区域图与现状存在多处不一致：1) 站区南侧充电桩及车位现状与图纸不一致；2) 站区东南侧箱变、环网箱、变压器箱、电缆分支箱等现状与图纸不一致；3) 站房西侧停车棚现状与图纸不一致；4) 站房东侧洗车机尺寸（3.9*10）与图纸不一致；5) 站区 4 枪加油机的枪数现状与图纸不一致。</td><td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图。</td><td>已整改，宁波天大工程设 限公司于 2024 年 5 月出 该站现状总平面布置图、 危险区域划分图等图纸。</td></tr><tr><td>油罐区人孔操作井内有生锈腐蚀现象。</td><td>对各油罐操作井内管道、 法兰、人孔盖进行防腐处 理。</td><td>尚未完成整改。</td></tr><tr><td>该站张贴的柴油职业危害告知牌上的柴油闪点等部分理化特性数据有误。</td><td>修正职业危害告知牌上汽 油、柴油的理化特性数据。</td><td>已重新张贴了汽油、柴 油业危害告知牌，但汽油 的错误。</td></tr><tr><td>油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td><td>在油罐区张贴明显的“禁 止吸烟”安全警示标志。</td><td>已整改，已在油罐区张贴 的“禁止吸烟”“严禁</td></tr></table>		存在的问题	整改意见	整改落实情况	该站总平面布置图、爆炸危险区域图与现状存在多处不一致：1) 站区南侧充电桩及车位现状与图纸不一致；2) 站区东南侧箱变、环网箱、变压器箱、电缆分支箱等现状与图纸不一致；3) 站房西侧停车棚现状与图纸不一致；4) 站房东侧洗车机尺寸（3.9*10）与图纸不一致；5) 站区 4 枪加油机的枪数现状与图纸不一致。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图。	已整改，宁波天大工程设 限公司于 2024 年 5 月出 该站现状总平面布置图、 危险区域划分图等图纸。	油罐区人孔操作井内有生锈腐蚀现象。	对各油罐操作井内管道、 法兰、人孔盖进行防腐处 理。	尚未完成整改。	该站张贴的柴油职业危害告知牌上的柴油闪点等部分理化特性数据有误。	修正职业危害告知牌上汽 油、柴油的理化特性数据。	已重新张贴了汽油、柴 油业危害告知牌，但汽油 的错误。	油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁 止吸烟”安全警示标志。	已整改，已在油罐区张贴 的“禁止吸烟”“严禁
	存在的问题	整改意见	整改落实情况														
	该站总平面布置图、爆炸危险区域图与现状存在多处不一致：1) 站区南侧充电桩及车位现状与图纸不一致；2) 站区东南侧箱变、环网箱、变压器箱、电缆分支箱等现状与图纸不一致；3) 站房西侧停车棚现状与图纸不一致；4) 站房东侧洗车机尺寸（3.9*10）与图纸不一致；5) 站区 4 枪加油机的枪数现状与图纸不一致。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图。	已整改，宁波天大工程设 限公司于 2024 年 5 月出 该站现状总平面布置图、 危险区域划分图等图纸。														
	油罐区人孔操作井内有生锈腐蚀现象。	对各油罐操作井内管道、 法兰、人孔盖进行防腐处 理。	尚未完成整改。														
该站张贴的柴油职业危害告知牌上的柴油闪点等部分理化特性数据有误。	修正职业危害告知牌上汽 油、柴油的理化特性数据。	已重新张贴了汽油、柴 油业危害告知牌，但汽油 的错误。															
油罐区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁 止吸烟”安全警示标志。	已整改，已在油罐区张贴 的“禁止吸烟”“严禁															

				"禁打手机"警示标志。	
	卸油口未张贴"禁止吸烟"安全警示标志。	在卸油口张贴明显的"禁止吸烟"安全警示标志。	已整改,已在卸油口张贴的"禁止吸烟"安全警示标志。		
	加油区未张贴明显的"禁止吸烟"严禁烟火"禁打手机"限速 5km/h"安全警示标志。	在加油区张贴明显的"禁止吸烟"严禁烟火"禁打手机"限速 5km/h"等安全警示标志。	尚未完成整改。		
	罩棚下未张贴限高标志。	在罩棚下张贴明显的限高标志。	尚未完成整改。		
	油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。	已整改,已在油罐区张贴空间安全警示牌。		
	通过对中国石化销售股份有限公司浙江景宁畲乡加油站的危险、有害因素辨识和分析,该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性,在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。				
项目组成人员		姓名		工作任务	
项目负责人		金礼权		现场勘察	
报告编制人		金礼权		现场勘察,报告编制	
项目组成员		陈涵跃		整理资料	
项目组成员		贾黎婷,陈晓俊		整理资料	
项目组成员		周佳捷		报告校核	
技术负责人		章强			
报告审核人		胡洁萍			
过程控制负责人		陈国华			
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华			
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷			
	技术专家				
现场勘察时间		2024.5.24		报告提交时间	2024.7
现场图片:					



