

评价项目概况																													
企业名称	东阳市佳成化工有限公司																												
项目名称	产品调整、原料新增专项安全评价报告																												
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																												
项目简介	东阳市佳成化工有限公司始建于 2000 年 9 月 27 日，住所位于浙江省金华市东阳市横店镇电子工业园区江滨西路 187 号，是一家从事危险化学品的企业。公司现有从业人员 45 人，其中技术人员 8 人，安全管理员 1 人。 企业的产品丙烯酸烤漆、氨基漆、稀释剂、氮【压缩的】属于危险化学品。企业于 2023 年 5 月 27 日取得浙江省应急厅核发的安全生产许可证，编号：（浙）WH 安许证字[2023]-G-2377，其有效期 2023 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日，许可年产：丙烯酸烤漆 3000 吨、氨基漆 1000 吨、稀释剂 1000 吨、氮【压缩的】50Nm3/h。 由于企业发展需要，企业将原生产许可证范围内“丙烯酸烤漆 3000t/a”调整成“丙烯酸烤漆 1000 t/a、PU 漆 500t/a、UV 光固化漆 500t/a、塑胶漆 500t/a、固化剂 500t/a”。 调整产品的过程伴随原料化学品“不饱和聚酯树脂、2-丁酮、双丙酮醇、环氧树脂、30%硝化棉溶液、油性固化剂”的新增储存使用。 本次变更涉及产品调整，利旧原有生产装置，同为物理搅拌工艺，不新增产能，不属于危险化学品新、改、扩建设项目。 存在问题及整改意见一览表 <table><tr><th>序号</th><th>存在问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>未制定硝化棉溶液使用安全操作规程；</td><td>已更新硝化棉溶液使用岗位的安全操作规程；</td></tr><tr><td>2</td><td>调整后企业未重新进行 hazop 分析；</td><td>企业已重新完成 hazop 分析报告；</td></tr><tr><td>3</td><td>甲类仓库温湿度记录欠缺；</td><td>甲类仓库温湿度记录已及时记录；</td></tr><tr><td>4</td><td>罐区防爆控制柜螺栓未上完全；</td><td>罐区防爆控制柜螺栓已完整；</td></tr><tr><td>5</td><td>埋地罐区静电接地报警器接触不良；</td><td>埋地罐区静电接地报警器已维修，现已完好；</td></tr><tr><td>6</td><td>罐区未标明其管内介质名称和流动的方向；</td><td>罐区已标明其管内介质名称和流动的方向；</td></tr><tr><td>7</td><td>配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具欠缺；</td><td>配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具已配备；</td></tr><tr><td>8</td><td>未严格执行变更管理制度。</td><td>已执行变更程序，辨识安全风险后落实了控制措施。</td></tr></table>		序号	存在问题	整改意见	1	未制定硝化棉溶液使用安全操作规程；	已更新硝化棉溶液使用岗位的安全操作规程；	2	调整后企业未重新进行 hazop 分析；	企业已重新完成 hazop 分析报告；	3	甲类仓库温湿度记录欠缺；	甲类仓库温湿度记录已及时记录；	4	罐区防爆控制柜螺栓未上完全；	罐区防爆控制柜螺栓已完整；	5	埋地罐区静电接地报警器接触不良；	埋地罐区静电接地报警器已维修，现已完好；	6	罐区未标明其管内介质名称和流动的方向；	罐区已标明其管内介质名称和流动的方向；	7	配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具欠缺；	配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具已配备；	8	未严格执行变更管理制度。	已执行变更程序，辨识安全风险后落实了控制措施。
	序号	存在问题	整改意见																										
	1	未制定硝化棉溶液使用安全操作规程；	已更新硝化棉溶液使用岗位的安全操作规程；																										
	2	调整后企业未重新进行 hazop 分析；	企业已重新完成 hazop 分析报告；																										
	3	甲类仓库温湿度记录欠缺；	甲类仓库温湿度记录已及时记录；																										
	4	罐区防爆控制柜螺栓未上完全；	罐区防爆控制柜螺栓已完整；																										
	5	埋地罐区静电接地报警器接触不良；	埋地罐区静电接地报警器已维修，现已完好；																										
	6	罐区未标明其管内介质名称和流动的方向；	罐区已标明其管内介质名称和流动的方向；																										
	7	配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具欠缺；	配电房绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒等绝缘工具已配备；																										
	8	未严格执行变更管理制度。	已执行变更程序，辨识安全风险后落实了控制措施。																										
项目组成人员		姓名	工作任务																										
项目组组长		应子科	现场勘察																										

报告编制人		卢含晴	现场勘察，报告编制	
项目组成员		陈涵跃	整理资料	
项目组成员		陈晓俊	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	报告校核	
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	陈国华、章强、陈晓俊、胡洁萍、应子科、贾黎婷、陈涵跃		
	注册安全工程师	陈国华、章强、陈晓俊、胡洁萍、应子科、贾黎婷、陈涵跃、卢含晴		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024. 07. 31	报告提交时间	2024. 08. 28
现场图片：				
				

