

评价项目概况													
企业名称	松阳县中国石化石油经营有限公司程徐加油站												
项目名称	松阳县中国石化石油经营有限公司程徐加油站经营危险化学品安全现状评价报告												
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他												
项目简介	<p>松阳县中国石化石油经营有限公司程徐加油站是一家危险化学品经营企业，注册成立于 2022 年 3 月 22 日，是松阳县中国石化石油经营有限公司分支机构。松阳县中国石化石油经营有限公司注册成立于 2020 年 7 月 13 日，由中国石化销售股份有限公司、松阳县国有资本投资运营集团有限公司、松阳县燃料有限公司、松阳县云岩成品油有限公司分别按 40%、11%、24.5%、24.5% 的股比投资注册成立，下属程徐加油站日常运行及安全生产管理由中国石化销售股份有限公司浙江丽水松阳石油支公司负责。该加油站位于浙江省丽水市松阳县水南街道程徐村 A01 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 3 人。该加油站现有加油机 4 台、30m³ 汽油罐 3 只、30m³柴油储罐 1 只，折合成油罐总容积为 105m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">存在的问题</th> <th style="width: 40%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。</td> <td>更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>经现场勘察发现中国空分工程有限公司提供的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 现状无 98#汽油；2) 加油机现状为 0#1 台、92#1 台、92#95#2 台；3) 柴油加油岛与现状不一致，尿素储液箱也未标在岛上；4) 站区西南侧电力线杆图上未标；5) 站内东北侧花坛边上停车位图上未标；6) 洗车机及配套设备图上未标。</td> <td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>职业危害告知牌上汽油的闪点数据错误。</td> <td>修正职业危害告知牌上汽油的闪点数据：-58-10℃。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。	2	经现场勘察发现中国空分工程有限公司提供的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 现状无 98#汽油；2) 加油机现状为 0#1 台、92#1 台、92#95#2 台；3) 柴油加油岛与现状不一致，尿素储液箱也未标在岛上；4) 站区西南侧电力线杆图上未标；5) 站内东北侧花坛边上停车位图上未标；6) 洗车机及配套设备图上未标。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。	3	职业危害告知牌上汽油的闪点数据错误。	修正职业危害告知牌上汽油的闪点数据：-58-10℃。
序号	存在的问题	整改意见											
1	加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。											
2	经现场勘察发现中国空分工程有限公司提供的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸有多处与实际存在不符：1) 现状无 98#汽油；2) 加油机现状为 0#1 台、92#1 台、92#95#2 台；3) 柴油加油岛与现状不一致，尿素储液箱也未标在岛上；4) 站区西南侧电力线杆图上未标；5) 站内东北侧花坛边上停车位图上未标；6) 洗车机及配套设备图上未标。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。											
3	职业危害告知牌上汽油的闪点数据错误。	修正职业危害告知牌上汽油的闪点数据：-58-10℃。											

	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）的规定。</td> <td>在加油区张贴明显的符合 GB2894 规定的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> </table> <p>通过对松阳县中国石化石油经营有限公司程徐加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>	4	加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）的规定。	在加油区张贴明显的符合 GB2894 规定的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。	5	卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。
4	加油区张贴的安全警示标志不明显（不符合 GB/T28935、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定）的规定。	在加油区张贴明显的符合 GB2894 规定的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。					
5	卸油口未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。					
项目组成人员		姓名	工作任务				
项目负责人		金礼权	现场勘察				
项目组成员		王英杰	收集资料				
报告编制人		金礼权	报告编制				
项目组成员		周佳捷	报告校核				
项目组成员		陈晓俊	整理资料				
项目组成员		贾黎婷	收集资料				
技术负责人		章强					
报告审核人		胡洁萍					
过程控制负责人		陈国华					
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华					
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷					
	技术专家						
现场勘察时间		2025. 2. 18	报告提交时间 2025. 3				
现场图片：							



