

评价项目概况																			
企业名称	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站																		
项目名称	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 经营 ☐ 其他																		
项目简介	浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站位于浙江省丽水市莲都区丽龙高速公路莲都停车区内，站区东面是山林，南面是高速服务区配套的两个污水处理池、污水处理配电（丙类厂房）、服务区保安简易休息室、棚（民用三类保护物）、服务区辅助用房（民用三类保护物），西南面是高速服务区综合楼，西面为高速服务区停车场，北面是服务区出口道路、龙丽高速公路。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站，浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详情况见表6-1。 表 6-1 本项目安全存在问题及整改落实情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订主要负责人安全生产职责。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人安全生产职责。</td></tr><tr><td>2</td><td>未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订安全管理员的安全生产职责。</td><td>按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。</td></tr><tr><td>3</td><td>未制订安全风险分级管控制度。</td><td>制订安全风险分级管控制度。</td></tr><tr><td>4</td><td>提供的中国空分工程有限公司于2022年3月出具的该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 埋地油罐区内穿线井未在总平面图中画出；2) 埋地油罐区西侧围栏外阀门井未在总平面图中画出；3) 埋地油罐区西侧围栏未在总平面图中画出；4) 站房南面新建污水处理池未在总平面图中画出；5) 站房南面服务区保安简易休息室未在总平面图中画出；6) 加油站西南面高速服务区综合楼扩建“嘉兴小馄饨”“陈二伯烧饼”店面建筑物未在总平面图中画出。</td><td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td></tr><tr><td>5</td><td>油品卸车点黄沙箱内配备的消防沙不足2m³。</td><td>在油品卸车点黄沙箱内配备大于或等于2m³的消防沙。</td></tr></table>	序号	发现的问题	整改意见	1	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订主要负责人安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人安全生产职责。	2	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订安全管理员的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。	3	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。	4	提供的中国空分工程有限公司于2022年3月出具的该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 埋地油罐区内穿线井未在总平面图中画出；2) 埋地油罐区西侧围栏外阀门井未在总平面图中画出；3) 埋地油罐区西侧围栏未在总平面图中画出；4) 站房南面新建污水处理池未在总平面图中画出；5) 站房南面服务区保安简易休息室未在总平面图中画出；6) 加油站西南面高速服务区综合楼扩建“嘉兴小馄饨”“陈二伯烧饼”店面建筑物未在总平面图中画出。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。	5	油品卸车点黄沙箱内配备的消防沙不足2m³。	在油品卸车点黄沙箱内配备大于或等于2m³的消防沙。
	序号	发现的问题	整改意见																
	1	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订主要负责人安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人安全生产职责。																
	2	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订安全管理员的安全生产职责。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。																
	3	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。																
	4	提供的中国空分工程有限公司于2022年3月出具的该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 埋地油罐区内穿线井未在总平面图中画出；2) 埋地油罐区西侧围栏外阀门井未在总平面图中画出；3) 埋地油罐区西侧围栏未在总平面图中画出；4) 站房南面新建污水处理池未在总平面图中画出；5) 站房南面服务区保安简易休息室未在总平面图中画出；6) 加油站西南面高速服务区综合楼扩建“嘉兴小馄饨”“陈二伯烧饼”店面建筑物未在总平面图中画出。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。																
5	油品卸车点黄沙箱内配备的消防沙不足2m³。	在油品卸车点黄沙箱内配备大于或等于2m³的消防沙。																	

		6	加油区未张贴明显的“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。	在加油区内张贴明显的“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。				
		7	卸油区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油区张贴“禁止吸烟”安全警示标志。				
	通过对浙江高速石油发展有限公司丽水莲都停车区南侧加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。							
项目组成人员			姓名	工作任务				
项目负责人			金礼权	现场勘察				
项目组成员			王英杰	收集资料				
报告编制人			金礼权	报告编制				
项目组成员			周佳捷	报告校核				
项目组成员			陈晓俊	整理资料				
项目组成员			贾黎婷	收集资料				
技术负责人			章强					
报告审核人			胡洁萍					
过程控制负责人			陈国华					
参与评价工作	安全评价师		金礼权 陈国华	王英杰	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	注册安全工程师		金礼权 陈国华	王英杰	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	技术专家							
现场勘察时间			2025. 2. 18		报告提交时间		2025. 3	
现场图片：								





