

评价项目概况														
企业名称	衢州市闻天化工有限公司													
项目名称	衢州市闻天化工有限公司在役生产装置安全现状评价报告													
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☒ 其他													
项目简介	衢州市闻天化工有限公司始建于 2003 年 02 月 27 日，是从事氟碳漆生产、销售的企业。厂区占地面积 5650m2, 建筑面积 2027m2。企业法定代表人胡群，安全生产管理人员石成，现有员工 10 人。 企业根据本次评价提出的隐患整改措施，已完成了相应的整改，整改落实情况确认见下表： 表 8.4 隐患整改措施落实情况确认表 <table><tr><th>序号</th><th>整改措施</th><th>落实情况确认</th></tr><tr><td>1</td><td>企业应完善生产车间内电气设备的金属外壳防漏电保护接地。</td><td>企业已完成电气一系列整改，包括电气设备的金属外壳防漏电保护接地。</td></tr><tr><td>2</td><td>企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。</td><td>企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。</td></tr><tr><td>3</td><td>项目打料间：应在本项目总图上进行确定，企业应完成打料间防火分隔，车间内存放有桶装易料液体应及时移至仓库内存放，企业应完成打料间安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置。</td><td>1) 总图已明确打料间位置 2) 企业已完成打料间有效防火分隔 3) 车间内放置的桶装物料，在当天使用完成后全部移入仓库内存放（制度规定） 4) 企业已完成打料间内安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置</td></tr></table>		序号	整改措施	落实情况确认	1	企业应完善生产车间内电气设备的金属外壳防漏电保护接地。	企业已完成电气一系列整改，包括电气设备的金属外壳防漏电保护接地。	2	企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。	企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。	3	项目打料间：应在本项目总图上进行确定，企业应完成打料间防火分隔，车间内存放有桶装易料液体应及时移至仓库内存放，企业应完成打料间安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置。	1) 总图已明确打料间位置 2) 企业已完成打料间有效防火分隔 3) 车间内放置的桶装物料，在当天使用完成后全部移入仓库内存放（制度规定） 4) 企业已完成打料间内安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置
	序号	整改措施	落实情况确认											
	1	企业应完善生产车间内电气设备的金属外壳防漏电保护接地。	企业已完成电气一系列整改，包括电气设备的金属外壳防漏电保护接地。											
	2	企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。	企业应及时修订柴油发电机安全管理制度、柴油发电机安全操作规程。											
	3	项目打料间：应在本项目总图上进行确定，企业应完成打料间防火分隔，车间内存放有桶装易料液体应及时移至仓库内存放，企业应完成打料间安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置。	1) 总图已明确打料间位置 2) 企业已完成打料间有效防火分隔 3) 车间内放置的桶装物料，在当天使用完成后全部移入仓库内存放（制度规定） 4) 企业已完成打料间内安全设施（检测报警、消防器材、防流散措施、安全标识等）设置											
安全评价结论 本次评价过程中，企业已完成报告提出的 3 个隐患整改，本项目的安全生产条件符合国家法律法规和相关标准规范的要求，可以将本项目可能存在的火灾、爆炸等危险危害程度控制在可承受范围内。														
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	林永进	现场勘察												
报告编制人	林永进	报告编制												

项目组成员		陈晓俊		收集资料			
项目组成员		吴惠跃		报告校核			
项目组成员		陈国俊		现场勘查			
项目组成员		王英杰		整理资料			
技术负责人		章强					
报告审核人		胡洁萍					
过程控制负责人		陈国华					
参与评价工作	安全评价师	林永进 章强	陈晓俊 陈国华	吴惠跃	陈国俊	王英杰	胡洁萍
	注册安全工程师	林永进 章强	陈晓俊 陈国华	吴惠跃	陈国俊	王英杰	胡洁萍
	技术专家						
现场勘察时间		2024. 12. 7		报告提交时间		2025. 3	

现场图片：





