

评价项目概况																									
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云三里加油站																								
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云三里加油站经营危险化学品安全现状评价报告																								
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 经营 ☐ 其他																								
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江缙云三里加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市缙云县五云街道大桥北路 102 号，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。该站现有从业人员 6 人，站内现有加油机 4 台，30m³ 埋地卧式汽油罐 3 只，30m³ 埋地卧式柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 105m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江丽水缙云石油支公司，浙江丽水缙云石油支公司对提出的问题安排了整改落实。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>提供的总平面布置图与现状存在不一致，站房东北面停车位未画出；隔油池位置与实际不符；柴油加油机与东北面充电桩主机实际约 10.6m；柴油加油机与东北面室外箱变实际约 11.4m。</td> <td>委托有资质的设计单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>油罐人孔盖存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对油罐操作井内的人孔盖、管道、法兰等进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>加油区张贴的安全警示标志不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定。</td> <td>按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>充电区未张贴“当心触电”标志。</td> <td>在充电区张贴明显的“当心触电”标志。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>站区出口处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。</td> <td>更换站区出口处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>通气管处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。</td> <td>更换通气管处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>该站厕所未张贴醒目的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	提供的总平面布置图与现状存在不一致，站房东北面停车位未画出；隔油池位置与实际不符；柴油加油机与东北面充电桩主机实际约 10.6m；柴油加油机与东北面室外箱变实际约 11.4m。	委托有资质的设计单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。	2	油罐人孔盖存在生锈腐蚀现象。	对油罐操作井内的人孔盖、管道、法兰等进行防腐处理。	3	加油区张贴的安全警示标志不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	4	充电区未张贴“当心触电”标志。	在充电区张贴明显的“当心触电”标志。	5	站区出口处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。	更换站区出口处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。	6	通气管处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。	更换通气管处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。	7	该站厕所未张贴醒目的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
序号	存在的问题	整改意见																							
1	提供的总平面布置图与现状存在不一致，站房东北面停车位未画出；隔油池位置与实际不符；柴油加油机与东北面充电桩主机实际约 10.6m；柴油加油机与东北面室外箱变实际约 11.4m。	委托有资质的设计单位修正总平面布置图，提供与现状一致的总平面布置图。																							
2	油罐人孔盖存在生锈腐蚀现象。	对油罐操作井内的人孔盖、管道、法兰等进行防腐处理。																							
3	加油区张贴的安全警示标志不符合 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 等的规定。	按照 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区重新张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																							
4	充电区未张贴“当心触电”标志。	在充电区张贴明显的“当心触电”标志。																							
5	站区出口处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。	更换站区出口处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。																							
6	通气管处的“严禁烟火”安全警示标志已褪色。	更换通气管处已褪色的“严禁烟火”安全警示标志。																							
7	该站厕所未张贴醒目的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。																							

		8	各通气管未按 GB7231 的规定注明介质名称、流向箭头。	按照 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定，张贴管道流向箭头和介质名称。	
		9	油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。	在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。	
		通过对中国石化销售股份有限公司浙江缙云三里加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。			
项目组成人员		姓名		工作任务	
项目负责人		金礼权		现场勘察	
报告编制人		金礼权		报告编制	
项目组成员		陈国华		收集资料	
项目组成员		周佳捷		报告校核	
项目组成员		贾黎婷		整理资料	
项目组成员		陈晓俊		收集资料	
技术负责人		章强			
报告审核人		胡洁萍			
过程控制负责人		王英杰			
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 贾黎婷 陈晓俊 章强 胡洁萍 王英杰			
	注册安全工程师	金礼权 陈国华 贾黎婷 陈晓俊 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷			
	技术专家				
现场勘察时间		2024. 12. 9		报告提交时间	2024. 12
现场图片：					



