

评价项目概况																																					
企业名称	浙江鸿顺金属表面处理有限公司																																				
项目名称	浙江鸿顺金属表面处理有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																																				
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☒ 其他																																				
项目简介	浙江鸿顺金属表面处理有限公司成立于 2020 年 1 月 15 日，浙江鸿顺实业有限公司、浙江鸿顺投资有限公司、缙云县鸿欣信息技术服务合伙企业（有限合伙）共同出资成立，位于浙江省丽水市缙云县新碧街道上应路 6 号，营业执照经营范围为一般项目：金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现有从业人员主要由浙江鸿顺金属表面处理有限公司本公司员工、浙江鸿顺实业有限公司员工和劳务派遣人员组成，共 86 人。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情况表 5-1。 表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1#镀锌线废气排放口处的一台电机传动部位未安装防护罩。</td> <td>给 1#镀锌线废气排放口处的一台传动部位未安装防护罩的电机传动部位安装防护罩。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>原乙炔气瓶放置区布置不合理，也未设置可燃气体检测报警装置。</td> <td>在厂区合适选择堆放乙炔气瓶位置，在乙炔气瓶放置区安装可燃气体检测报警装置。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1#镀锌线燃气总管未设置管道压力监测报警装置及自动切断联锁装置。</td> <td>在 1#镀锌线燃气总管设置管道压力监测报警装置，并与自动切断阀联锁。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>废酸处理处未设置喷淋、洗眼器。</td> <td>在废酸处理处安装喷淋、洗眼器 1 台。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。</td> <td>1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置委托有资质的单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区未配备灭火器。</td> <td>在 2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区配备 4kg 手提式干粉灭火器。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>未在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。</td> <td>在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>未在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。</td> <td>在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>未在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。</td> <td>在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>1#镀锌线的废气塔张贴的有限空间警示牌褪色。</td> <td>更换 1#镀锌线的废气塔褪色的有限空间警示牌。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>废酸处理处的管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。</td> <td>废酸处理处的管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	1#镀锌线废气排放口处的一台电机传动部位未安装防护罩。	给 1#镀锌线废气排放口处的一台传动部位未安装防护罩的电机传动部位安装防护罩。	2	原乙炔气瓶放置区布置不合理，也未设置可燃气体检测报警装置。	在厂区合适选择堆放乙炔气瓶位置，在乙炔气瓶放置区安装可燃气体检测报警装置。	3	1#镀锌线燃气总管未设置管道压力监测报警装置及自动切断联锁装置。	在 1#镀锌线燃气总管设置管道压力监测报警装置，并与自动切断阀联锁。	4	废酸处理处未设置喷淋、洗眼器。	在废酸处理处安装喷淋、洗眼器 1 台。	5	1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。	1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置委托有资质的单位检测合格。	6	2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区未配备灭火器。	在 2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区配备 4kg 手提式干粉灭火器。	7	未在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。	在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。	8	未在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。	在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。	9	未在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。	在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。	10	1#镀锌线的废气塔张贴的有限空间警示牌褪色。	更换 1#镀锌线的废气塔褪色的有限空间警示牌。	11	废酸处理处的管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。	废酸处理处的管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。
序号	存在的问题	整改意见																																			
1	1#镀锌线废气排放口处的一台电机传动部位未安装防护罩。	给 1#镀锌线废气排放口处的一台传动部位未安装防护罩的电机传动部位安装防护罩。																																			
2	原乙炔气瓶放置区布置不合理，也未设置可燃气体检测报警装置。	在厂区合适选择堆放乙炔气瓶位置，在乙炔气瓶放置区安装可燃气体检测报警装置。																																			
3	1#镀锌线燃气总管未设置管道压力监测报警装置及自动切断联锁装置。	在 1#镀锌线燃气总管设置管道压力监测报警装置，并与自动切断阀联锁。																																			
4	废酸处理处未设置喷淋、洗眼器。	在废酸处理处安装喷淋、洗眼器 1 台。																																			
5	1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。	1#厂房、3#厂房、4#厂房等建筑物的防雷接地装置委托有资质的单位检测合格。																																			
6	2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区未配备灭火器。	在 2 条热镀锌流水线的配套废气、废水处理区配备 4kg 手提式干粉灭火器。																																			
7	未在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。	在助镀液处理一体机处张贴过氧化氢溶液和氨水的化学品安全警示牌。																																			
8	未在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。	在废酸回收区张贴盐酸的化学品安全警示牌。																																			
9	未在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。	在天然气调压柜处张贴天然气的化学品安全警示牌。																																			
10	1#镀锌线的废气塔张贴的有限空间警示牌褪色。	更换 1#镀锌线的废气塔褪色的有限空间警示牌。																																			
11	废酸处理处的管道未按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。	废酸处理处的管道按《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定注明介质名称和流向。																																			

	12	未制订安全检查及事故隐患排查治理管理制度。	制订安全检查及事故隐患排查治理管理制度。
	13	未按照《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订主要负责人安全生产职责。	按照《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人安全生产职责。
	14	未按照《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订安全管理员的安全生产职责。	按照《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全管理员的安全生产职责。
	15	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	16	未制订易制毒危险化学品安全管理制度。	制订易制毒危险化学品安全管理制度。
	17	未制订安全生产教育、培训安全管理制度。	制订安全生产教育、培训安全管理制度。
	18	未制订生产安全事故报告和处置管理制度。	制订生产安全事故报告和处置管理制度。
	19	未按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定修订完善安全生产投入及费用管理制度。	按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财资〔2022〕136号）》的规定制订安全生产投入及费用管理制度。
	20	未按 GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定制订动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。	按 GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定制订动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。
	21	未按《工贸企业受限空间作业安全技术规范》（DB33/T707-2022）的规定制订受限空间安全管理制度。	按《工贸企业受限空间作业安全技术规范》（DB33/T707-2022）的规定制订受限空间安全管理制度。
浙江鸿顺金属表面处理有限公司应按本评价报告 5.1 章节提出的整改意见认真地落实整改，整改到位后（并经确认），该企业使用危险化学品的安全生产条件能满足安全生产要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		陈国华	收集资料
报告编制人		陈晓俊	整理资料
项目组成员		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰	

	注册安全工程师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 9. 26	报告提交时间	2025. 3

现场图片：





