

评价项目概况																			
企业名称	浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站																		
项目名称	浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站经营危险化学品安全现状评价报告																		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他																		
项目简介	<p>浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站是一家危险化学品经营企业，属于浙江高速石油发展有限公司的分支机构，从浙江省商业集团有限公司租赁，位于浙江遂昌县妙高街道龙丽高速公路遂昌停车区内，营业执照经营范围：汽油、柴油零售（凭《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》经营）；食品经营（凭《食品流通许可证》经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭《烟草专卖许可证》经营）；日用百货、润滑油销售。该加油站现有从业人员 7 人，该加油站现设有加油机 4 台，30m392#汽油罐 1 只、30m395#汽油罐 2 只、30m30#柴油罐 1 只、50m392#汽油罐 1 只、50m30#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 180m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于一级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站，浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详情况表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">发现的问题</th> <th style="width: 40%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>可燃气体报警控制器未安装不间断电源。</td> <td>可燃气体报警控制器安装不间断电源。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 加油站东侧服务区停车位；2) 加油站西侧消防水池、消防泵房未画出；2) 北侧部分建筑名称与现状不符合；3) 加油站宿舍南侧的棚已拆除；4) 配电房门口的充电桩及停车位未画出。</td> <td>委托有资质单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>该加油站未设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。</td> <td>在站区设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>入口处未设置“进口”标志。</td> <td>在入口处设置“进口”标志。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	发现的问题	整改意见	1	可燃气体报警控制器未安装不间断电源。	可燃气体报警控制器安装不间断电源。	2	该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 加油站东侧服务区停车位；2) 加油站西侧消防水池、消防泵房未画出；2) 北侧部分建筑名称与现状不符合；3) 加油站宿舍南侧的棚已拆除；4) 配电房门口的充电桩及停车位未画出。	委托有资质单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。	3	该加油站未设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。	在站区设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。	4	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	5	入口处未设置“进口”标志。	在入口处设置“进口”标志。
序号	发现的问题	整改意见																	
1	可燃气体报警控制器未安装不间断电源。	可燃气体报警控制器安装不间断电源。																	
2	该站总平面布置图与现状存在几处不一致：1) 加油站东侧服务区停车位；2) 加油站西侧消防水池、消防泵房未画出；2) 北侧部分建筑名称与现状不符合；3) 加油站宿舍南侧的棚已拆除；4) 配电房门口的充电桩及停车位未画出。	委托有资质单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图。																	
3	该加油站未设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。	在站区设置汽油、柴油的化学品安全警示牌。																	
4	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。																	
5	入口处未设置“进口”标志。	在入口处设置“进口”标志。																	

	6	加油区未设置明显的安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”“熄火加油”等安全警示标志。
	7	未按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十一条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。
通过对浙江高速石油发展有限公司遂昌停车区西侧加油站的危险有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		王英杰	收集资料
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		江群	整理资料
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 江群 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间		2025. 4. 8	报告提交时间 2025. 4
现场图片：			



