

评价项目概况																							
企业名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳城东加油站																						
项目名称	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳城东加油站经营危险化学品安全现状评价报告																						
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 经营 ☐ 其他																						
项目简介	中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳城东加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司的分支机构，该加油站位于浙江省丽水市松阳县西屏街道金山脚 1 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 7 人。该加油站现有加油机 2 台，50m3 埋地汽油罐 1 只，50m3 埋地柴油罐 1 只，30m3 埋地汽油罐 1 只，30m3 停用油罐 1 只，折合成油罐总容积为 105m3（柴油罐容积折半计入）。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>存在的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。</td><td>更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。</td></tr><tr><td>2</td><td>该站提供的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸与现状有多处不符：1) 卸油房现状与图纸不一致；2) 通气管现状集中设置在 0#、92# 油罐区内；3) 加油区只剩外侧 2 台加油机；4) 集液井现状位置与图纸不一致；5) 现状站区南侧无架空通讯线；6) 现状出油管为双层管道。</td><td>委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。</td></tr><tr><td>3</td><td>消防沙配备不足 2m³。</td><td>增配消防沙不少于 2m³。</td></tr><tr><td>4</td><td>卸油口处未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td><td>在卸油口处张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。</td></tr><tr><td>5</td><td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td><td>各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td></tr><tr><td>6</td><td>站房 1 营业厅无应急灯。</td><td>在站房 1 营业厅安装应急灯。</td></tr></table>		序号	存在的问题	整改意见	1	加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。	2	该站提供的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸与现状有多处不符：1) 卸油房现状与图纸不一致；2) 通气管现状集中设置在 0#、92# 油罐区内；3) 加油区只剩外侧 2 台加油机；4) 集液井现状位置与图纸不一致；5) 现状站区南侧无架空通讯线；6) 现状出油管为双层管道。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。	3	消防沙配备不足 2m ³ 。	增配消防沙不少于 2m ³ 。	4	卸油口处未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口处张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	5	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	6	站房 1 营业厅无应急灯。	在站房 1 营业厅安装应急灯。
	序号	存在的问题	整改意见																				
	1	加油岛端部已设置钢质防撞柱的钢管直径不符合“不应小于 100mm”的规定。	更换加油区加油岛端部不满足防撞要求的防撞柱，钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。																				
	2	该站提供的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸与现状有多处不符：1) 卸油房现状与图纸不一致；2) 通气管现状集中设置在 0#、92# 油罐区内；3) 加油区只剩外侧 2 台加油机；4) 集液井现状位置与图纸不一致；5) 现状站区南侧无架空通讯线；6) 现状出油管为双层管道。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域划分图、管道及仪表流程图等图纸。																				
	3	消防沙配备不足 2m ³ 。	增配消防沙不少于 2m ³ 。																				
	4	卸油口处未张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口处张贴“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。																				
	5	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。																				
	6	站房 1 营业厅无应急灯。	在站房 1 营业厅安装应急灯。																				
	通过对中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司松阳城东加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。																						
	项目组成人员	姓名	工作任务																				

项目负责人		金礼权			现场勘察		
项目组成员		王英杰			收集资料		
报告编制人		金礼权			报告编制		
项目组成员		周佳捷			报告校核		
项目组成员		陈晓俊			整理资料		
项目组成员		贾黎婷			收集资料		
技术负责人		章强					
报告审核人		胡洁萍					
过程控制负责人		陈国华					
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华	王英杰	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	注册安全工程师	金礼权 陈国华	王英杰 周佳捷	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	技术专家						
现场勘察时间		2025. 2. 18		报告提交时间		2025. 4	

现场图片：





