

评价项目概况																												
企业名称	中博阀门集团有限公司																											
项目名称	中博阀门集团有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																											
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 经营 ☐ 其他																											
项目简介	中博阀门集团有限公司（前身为浙江中博阀门制造有限公司）注册成立于2010年4月9日，位于浙江省丽水市莲都区水阁工业园区江南路789号，营业执照经营范围：一般项目：阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；泵及真空设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），现有从业人员50人。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见情况表5-1： 表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1#车间二氧化碳、氩气临时放置点的未张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。</td> <td>在1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>WSM-500焊机金属外壳未接地。</td> <td>WSM-500焊机金属外壳接地。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未张贴“当心窒息”安全警示标志。</td> <td>1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴“当心窒息”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未安装氧气探测器。</td> <td>1#车间二氧化碳、氩气临时放置点安装氧气探测器。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>喷漆场所油漆堆放区未设置液体防流散托盘。</td> <td>喷漆场所油漆堆放区设置防液体防流散托盘，使用的油漆及稀释剂放在托盘内。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地未委托有资质单位检测。</td> <td>委托有资质单位对喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地进行检测。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>喷漆场所的临时照明灯、电子秤、临时电气线路不符合防爆要求。</td> <td>喷漆场所内使用的临时照明灯、电子秤、临时电气线路改为防爆型或给予拆除。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>喷漆场所未配备的灭火器型号不符合GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。</td> <td>把喷漆场所的4kg手提式干粉灭火器更换为5kg手提式干粉灭火器。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点的未张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。	在1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。	2	WSM-500焊机金属外壳未接地。	WSM-500焊机金属外壳接地。	3	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未张贴“当心窒息”安全警示标志。	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴“当心窒息”安全警示标志。	4	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未安装氧气探测器。	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点安装氧气探测器。	5	喷漆场所油漆堆放区未设置液体防流散托盘。	喷漆场所油漆堆放区设置防液体防流散托盘，使用的油漆及稀释剂放在托盘内。	6	喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地未委托有资质单位检测。	委托有资质单位对喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地进行检测。	7	喷漆场所的临时照明灯、电子秤、临时电气线路不符合防爆要求。	喷漆场所内使用的临时照明灯、电子秤、临时电气线路改为防爆型或给予拆除。	8	喷漆场所未配备的灭火器型号不符合GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	把喷漆场所的4kg手提式干粉灭火器更换为5kg手提式干粉灭火器。
序号	存在的问题	整改意见																										
1	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点的未张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。	在1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴二氧化碳、氩气的化学品安全警示牌。																										
2	WSM-500焊机金属外壳未接地。	WSM-500焊机金属外壳接地。																										
3	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未张贴“当心窒息”安全警示标志。	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点张贴“当心窒息”安全警示标志。																										
4	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点未安装氧气探测器。	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点安装氧气探测器。																										
5	喷漆场所油漆堆放区未设置液体防流散托盘。	喷漆场所油漆堆放区设置防液体防流散托盘，使用的油漆及稀释剂放在托盘内。																										
6	喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地未委托有资质单位检测。	委托有资质单位对喷漆场所防雷防静电装置及电气设备外壳接地进行检测。																										
7	喷漆场所的临时照明灯、电子秤、临时电气线路不符合防爆要求。	喷漆场所内使用的临时照明灯、电子秤、临时电气线路改为防爆型或给予拆除。																										
8	喷漆场所未配备的灭火器型号不符合GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定。	把喷漆场所的4kg手提式干粉灭火器更换为5kg手提式干粉灭火器。																										

		9	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点空瓶、实瓶未设置区分标志牌。	1#车间二氧化碳、氩气临时放置点设置实瓶、空瓶标志牌。
		10	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
		11	未按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的岗位安全生产职责	按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的岗位安全生产职责
		12	未按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全管理员的岗位安全生产职责。	按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全管理员的岗位安全生产职责。
	根据评价结果，结合前期整改落实情况，中博阀门集团有限公司使用危险化学品的安全生产条件已符合要求。			
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金礼权		现场勘察
项目组成员		王英杰		收集资料
报告编制人		金礼权		报告编制
项目组成员		周佳捷		报告校核
项目组成员		江群		整理资料
项目组成员		贾黎婷		收集资料
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华		
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 江群 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2025. 4. 3	报告提交时间	2025. 5
现场图片：				



