

评价项目概况			
企业名称	杭州富阳宏伟锅炉辅机有限公司		
项目名称	杭州富阳宏伟锅炉辅机有限公司危险化学品使用（含储存）安全现状评价报告		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目概况	<p>名称：杭州富阳宏伟锅炉辅机有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：杭州市富阳区银湖街道洪庄村 法定代表人：邵志宏 成立日期：2006年5月10日 评价结论：杭州富阳宏伟锅炉辅机有限公司危险化学品使用（含储存），在认真落实整改意见并经本机构确认后，符合国家有关法律法规、标准及规范的要求，安全风险程度在可接受范围内。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	林永进	现场勘察	
报告编制人	陈国俊	现场勘查，收集资料	
项目组成员	林永进	报告校核	
项目组成员	曾向阳	收集资料	
项目组成员	陈国华	收集资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	兰翎		
报告审核人	尹爱存		
过程控制负责人	陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	林永进、兰翎、陈国俊、陈晓俊	
	注册安全工程师	林永进、王英杰、兰翎、曾向阳、尹爱存、陈国华、陈晓俊、陈国俊	
	技术专家	——	
现场勘察时间	2025年11月19日	报告提交时间	2025年11月27日
现场图片：			



岗位安全风险告知牌

风险点编号	HWSLFX019
风险点名称	油漆间
风险等级	二级（橙色）
可能导致事故类型和后果	火灾、触电、灼烫、中毒和窒息、其他爆炸、其他伤害
危险有害因素	<ol style="list-style-type: none"> 1 作业人员未经培训教育合格上岗，未正确穿戴劳动防护用品； 2 场所耐火等级不符合要求，未安装避雷设施； 3 使用容易产生火花工具，场所内出现明火； 4 防渗漏措施不当，无泄漏回收装置； 5 电气线路布置不规范，未穿管保护，未安装防爆灯、防爆开关； 6 入口未安装静电消除器； 7 未安装可燃性气体报警器或报警器失效； 8 未设置通风装置，场所通风不良； 9 未按要求配备消防器材和应急救援物资； 10 现场缺少安全操作规程、安全警示标志。
主要控制措施	<ol style="list-style-type: none"> 1 作业人员培训教育合格上岗，正确穿戴劳动防护用品； 2 耐火等级符合安全要求，安装避雷装置； 3 严禁使用易产生火花的工具，严禁烟火； 4 铺设场所地面有防止液体渗漏的措施，泄漏回收装置； 5 电气线路布置规范，穿管保护，并安装防爆灯、防爆开关； 6 入口安装静电消除器消除进入人员静电； 7 应安装防爆机械通风装置，保持通风良好； 8 设置可燃气体报警器，保证并有效运行； 9 配备消防器材和应急救援物资； 10 现场张贴安全操作规程、安全警示标志。

应急处置措施

- 1 **火灾事故**：现场人员应充分利用现场的消防器材、设施进行灭火，同时呼喊其他人员，如火势扩大，拨打119呼救，并立即组织疏散相关人员，尽可能移出易燃易爆物品，直至消防到达，协同灭火；
- 2 **爆炸事故**：应立即报告领导并拨打119、120，立即做好系统隔离，切断易燃易爆危险源或进行灭火，防止二次爆炸，疏散相关人员，对事故区域设置警戒，对受伤人员进行救治；
- 3 **触电事故**：现场人员应立即切断电源，如电源开关较远，用木棍等绝缘材料断开电源线，立即向周围人员呼救，采取人工呼吸和胸外心脏按压急救，拨打120或送医院；
- 4 **中毒和窒息**：应立即报告领导并拨打120，立即对场所加强通风，把伤员移到通风良好区域，对事故区域设置警戒，对受伤人员进行救治；
- 5 **灼烫事故**：立即使用大量清水冲洗，及时就医；



注意安全
当心触电
当心爆炸
当心腐蚀
当心火灾
严禁烟火
必须穿戴防护用品
注意通风

管控层级：车间级

管控责任人：

联系电话：

杭州富阳宏伟锅炉辅机有限公司

