

评价项目概况																												
企业名称	松阳县古市顺风加油站																											
项目名称	松阳县古市顺风加油站经营危险化学品安全现状评价报告																											
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																											
项目简介	<p>松阳县古市顺风加油站是一家危险化学品经营企业，位于浙江省丽水市松阳县古市镇万寿南路9号，营业执照经营范围包括带储存经营：汽油，成品油经营（零售，涉及危化品的，还需危险化学品经营许可证），润滑油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现有从业人员4名。站内现设有2台加油机，10m³92#汽油罐1只，20m³30#柴油罐1只，折合成品油罐总容积为20m³（柴油罐容积折半计入）。依据GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在的问题及整改落实情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">序号</th> <th style="width: 45%;">存在的问题</th> <th style="width: 50%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>加油区张贴的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志已褪色。</td> <td>加油区重新张贴“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>双层管道未安装管道渗漏检测仪。</td> <td>双层管道均应安装管道渗漏检测仪。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>防爆电气安全检测报告超过有效期。</td> <td>委托有资质单位进行防爆电气安全检测合格。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>未张贴正确的通气管标明的介质名称、流向箭头的标识。</td> <td>应按照GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定重新张贴相应的介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>洗车房内设有洗车房与加油机之间安全间距不足。</td> <td>洗车房应停用。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>个别油罐人孔操作内罐体存在生锈腐蚀现象。</td> <td>对生锈腐蚀油罐人孔操作井内罐体进行防腐处理。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。</td> <td>依据《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。</td> <td>依据《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	加油区张贴的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志已褪色。	加油区重新张贴“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志。	2	双层管道未安装管道渗漏检测仪。	双层管道均应安装管道渗漏检测仪。	3	防爆电气安全检测报告超过有效期。	委托有资质单位进行防爆电气安全检测合格。	4	未张贴正确的通气管标明的介质名称、流向箭头的标识。	应按照GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定重新张贴相应的介质名称、流向箭头。	5	洗车房内设有洗车房与加油机之间安全间距不足。	洗车房应停用。	6	个别油罐人孔操作内罐体存在生锈腐蚀现象。	对生锈腐蚀油罐人孔操作井内罐体进行防腐处理。	7	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。	依据《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	8	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。	依据《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。
序号	存在的问题	整改意见																										
1	加油区张贴的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志已褪色。	加油区重新张贴“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速5km”等安全警示标志。																										
2	双层管道未安装管道渗漏检测仪。	双层管道均应安装管道渗漏检测仪。																										
3	防爆电气安全检测报告超过有效期。	委托有资质单位进行防爆电气安全检测合格。																										
4	未张贴正确的通气管标明的介质名称、流向箭头的标识。	应按照GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定重新张贴相应的介质名称、流向箭头。																										
5	洗车房内设有洗车房与加油机之间安全间距不足。	洗车房应停用。																										
6	个别油罐人孔操作内罐体存在生锈腐蚀现象。	对生锈腐蚀油罐人孔操作井内罐体进行防腐处理。																										
7	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产职责。	依据《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。																										
8	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产职责。	依据《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。																										

		9	提供的江西省化学工业设计院于 2018 年编制的该站整改总平面布置图、爆炸危险区域划分图油品标号与实际不相符、已经拆除的油罐未删除。	委托有资质的单位修正总平面布置图、爆炸危险区域划分图。
通过对松阳县古市顺风加油站的危险有害因素辨识和分析,该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性,在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。				
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金礼权		现场勘察
报告编制人		金礼权		现场勘察, 报告编制
项目组成员		王英杰		整理资料
项目组成员		周佳捷		报告校核
项目组成员		陈晓俊		整理资料
项目组成员		贾黎婷		收集资料
技术负责人		杨文良		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良		
	注册安全工程师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、贾黎婷		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2025. 10. 31	报告提交时间	2025. 12
现场图片:				



