

评价项目概况																												
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云胡宅口加油站																											
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江缙云胡宅口加油站经营危险化学品安全现状评价报告																											
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																											
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江缙云胡宅口加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇胡宅口村，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 6 人。该加油站现设有四枪加油机 2 台，双枪加油机 2 台，30m<sup>3</sup> 汽油罐 3 只（92#、95#、98#汽油罐各 1 只），30m<sup>3</sup>柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 105m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业已对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p>																											
	<b>表 6-1 本项目存在的问题及整改落实情况一览表</b>																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 60%;">存在的问题</th> <th style="width: 30%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>充电区未配备灭火器。</td> <td>在充电区配备 MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器 2 具。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>消防沙配备不足 2m<sup>3</sup>。</td> <td>消防沙增添至不少于 2m<sup>3</sup>。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。</td> <td>在加油区内张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>充电区未张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>在充电区张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>厕所门口未张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>在厕所门口张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>埋地油罐区未张贴受限空间安全警示牌。</td> <td>埋地油罐区张贴受限空间安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>新增充电站后未修正总平面布置图等图纸。</td> <td>委托有资质的单位出具总平面布置图等图纸。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>双层管道未安装管道泄漏检测仪。</td> <td>双层管道均应安装管道泄漏检测仪。</td> </tr> </tbody> </table>		序号	存在的问题	整改意见	1	充电区未配备灭火器。	在充电区配备 MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器 2 具。	2	消防沙配备不足 2m <sup>3</sup> 。	消防沙增添至不少于 2m <sup>3</sup> 。	3	加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。	在加油区内张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。	4	充电区未张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。	在充电区张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。	5	厕所门口未张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。	在厕所门口张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。	6	埋地油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	埋地油罐区张贴受限空间安全警示牌。	7	新增充电站后未修正总平面布置图等图纸。	委托有资质的单位出具总平面布置图等图纸。	8	双层管道未安装管道泄漏检测仪。
序号	存在的问题	整改意见																										
1	充电区未配备灭火器。	在充电区配备 MFZ/ABC5 型手提式干粉灭火器 2 具。																										
2	消防沙配备不足 2m <sup>3</sup> 。	消防沙增添至不少于 2m <sup>3</sup> 。																										
3	加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。	在加油区内张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志。																										
4	充电区未张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。	在充电区张贴“当心触电”“禁止吸烟”等安全警示标志。																										
5	厕所门口未张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。	在厕所门口张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”等安全警示标志。																										
6	埋地油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	埋地油罐区张贴受限空间安全警示牌。																										
7	新增充电站后未修正总平面布置图等图纸。	委托有资质的单位出具总平面布置图等图纸。																										
8	双层管道未安装管道泄漏检测仪。	双层管道均应安装管道泄漏检测仪。																										
<p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江缙云胡宅口加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>																												
项目组成人员	姓名	工作任务																										
项目负责人	金礼权	现场勘察																										
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制																										
项目组成员	王英杰	整理资料																										
项目组成员	周佳捷	报告校核																										

项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良	
	注册安全工程师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025. 12. 10	报告提交时间	2025. 12

现场图片：



