


评价项目概况				
企业名称	浙江德来家具有限公司			
项目名称	安全现状评价报告			
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他			
项目简介	<p>浙江德来家具有限公司成立于 2020 年 8 月 31 日。该企业持有德清县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91330521MA2D4PHF3T，法定代表人为汪家骏。企业现位于浙江省湖州市德清县洛社镇木皮市场一期 C 区 26 幢 5 号及 26 幢 6 号。主要经营范围为：一般项目；家具制造；日用木制品制造；专业设计服务；家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>该企业生产过程中涉及使用的乙醇、喷涂作业中使用的油漆、稀释剂、固化剂属于危险化学品，另外木工作业过程中产生的木粉属于可燃性粉尘。根据《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（国家安全生产监督管理总局公告 2013 年第 3 号）辨识可知，该企业不属于需要办理危险化学品安全使用许可证的行业。</p> <p>整改意见：</p>			
	序号	整改意见	整改落实情况	
	1.	尾气治理区域应设置消防设施；	已整改，已增设灭火器	
	2.	环保设施也应进行防雷检测；	已整改	 <p>1#-8#为屋面避雷测点； 9#-12#为除尘设备接地测点； 13#-16#为管道接地测点； 17#-24#为生产车间设备接地测点； 25#-28#为喷漆车间接地测点； 29#为防爆风机接地测点； 30#为电梯接地测点； 31#为静电导除接地测点。</p> <p>共 7 页 第 7 页</p>
3.	可燃气体报警系统报警信号应发送到 24 小时有人值守门	待整改	/	

	卫室处;		
4.	通风管道法兰连接处应设置静电跨接;	已整改, 已进行通风管道的静电跨接	
5.	部分可燃气体报警器未完成检测;	待整改	/
6.	主要负责人、安管员的安全管理资格证书应及时复审;	待整改	/
7.	应进行有限空间辨识;	已整改, 已进行有限空间辨识	
8.	应制定吊装、动火、临时用电、有限空间作业等管理制度;	已整改, 已制定吊装、动火、临时用电、有限空间作业管理制度	/

评价结论


经安全评价, 企业应根据本报告 5.1 节提出的整改意见落实整改, 整改到位(并经确认)后, 浙江德来家具有限公司现状能满足安全生产条件。

项目组成人员	姓名	工作任务
项目组组长	高飞	现场勘察
报告编制人	卢含晴	现场勘察, 报告编制
项目组成员	陈晓俊	整理资料
项目组成员	王英杰	整理资料
项目组成员	贾黎婷	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工	安全评价师	陈国华、章强、胡洁萍、陈晓俊、高飞、贾黎婷、卢含晴

作	注册安全工程师	陈国华、章强、胡洁萍、陈晓俊、高飞、贾黎婷、卢含晴、王英杰		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2025. 2. 28	报告提交时间	2025. 4. 28

现场图片：





**牌**

**注意防护**

**理化特性**

吸入的粉尘还可引发膜损害等。

无机性粉尘  
有机性粉尘  
混合性粉尘

理

行检查治疗。

对身体状况进行定期检查，设施运转正常。

**操作要点**

设备可靠接地，防爆电气设备安装规范，及除尘设备的灰斗（灰斗）无残留粉尘，粉尘运转正常、无异常声音。布袋除尘设备的布袋系统进出口风压差无异常。

避免火花的高温作业工具，监测除尘排风管道、除尘器及灰斗发生的异常。

并清洁作业场所粉尘，以及清理阻止排风粉尘设备的灰斗等积聚的粉尘。清理粉尘时，等金属粉尘必须采用防护措施，严防粉尘逸

**知识**

粉尘云，遇点火源后，瞬间燃烧，释放大压力，一旦空间受限，就会发生爆炸。

煤（如煤粉）、粮食（如面粉、糖粉、玉米粉）、棉花、烟草、茶叶粉；纸产品（如等）。

电气火花（如电气线路短路、非防爆电气线路照射与聚集（如雷闪电）、绝热压缩，产生的能量大，所以产生破坏和烧毁的

意清县安全生产协会印制

### 粉尘清理制度

为规范生产部门的现场卫生管理，人员卫生管理，保证产品产量质量，特制定本规定。

- 1.对所有可能积累粉尘的生产车间，每天都应及时进行清扫。
- 2.应采用不产生火花，静电、扬尘等工具和方法清理生产场所，保持作业场所清洁，不得有洒落粉尘聚集。
- 3.禁止使用正压气体进行吹扫，及时清理，使作业场所积累的粉尘量降至最低。
- 4.墙体、梁、支架，地面和设备等表面积聚的粉尘应及时清扫，从设备中溢出或堵塞的物料应及时清扫，防止粉尘积聚。清扫时，避免二次扬尘。
- 5.整个生产场地要不定时的打扫，不能随意堆放物品，要保持场地卫生。
- 6.车间内不得堆放废弃物，装溶液用的桶必须加盖。
- 7.车间四周责任区内清洁，无垃圾、无烟蒂。
- 8.未用的原料、辅料及时清理、堆放整齐。

浙江德来家具有限公司

### 油漆工安全操作规程

- 1.喷漆作业环境注意防火、防爆、防毒，并且照明、通风良好。喷漆量较大的连续性作业，必须开启抽风和废气处理装置。
- 2.各类漆料和辅料应在指定场所，并分类摆放整齐，标识清晰，密封严实。
- 3.漆料的调试应在专门的场所进行，保证通风及自然光线良好，注重防火，防止漆料溅击污染环境。
- 4.对供气干燥设备应定期检查压力和密封状况，定期排水、除油。
- 5.在进行喷漆表面处理时，应戴好必要的防护用品，防止粉尘和化学品污染。打光除毛刺时，要戴口罩和防护眼镜，要经常检查眼镜是否牢固，对人不准伤人。手提式砂枪必须有防护罩，操作者要戴胶皮手套。
- 6.喷涂作业必须在喷漆房内进行，并穿戴上防毒面具、手套、防静电工作服，工作鞋不得有铁钉等物，打开通风装置方可实施。
- 7.喷涂作业现场不得积存大量漆料及其他易燃物，并准备必要的灭火器具，作业时严禁打开喷漆房。
- 8.在油漆作业场所内不准进行电焊、切割等明火作业。
- 9.试验或清洗喷枪时，严禁用手触摸或对人操作。
- 10.在... ..

### 职业危害告知卡

健康危害	理化特性
<p><b>噪声</b></p> <p>Noise</p> <p>致使听力减弱、下降，时间长可引起永久耳聋，并引发消化不良、头痛、头昏、血压升高、失眠等全身性病症。</p>	<p>声强和频率的变化都无规律、杂乱无章的声音。</p>
<p><b>应急处理</b></p> <p>使用防声器材如耳塞、耳罩、防声帽等，并闭紧门窗。如发现听力异常，则到医院进行检查、确诊。</p> <p>利用吸声材料或吸声结构来吸声；佩戴耳塞；使用声罩、隔声间、隔声屏，将空气中传播的噪声挡住、隔开。</p>	<p><b>防护措施</b></p> <p>避免长时间接触噪声源，宜在隔声间操作、休息；</p> <p>防护使用防声器材：耳塞、耳罩、防声帽等，工作中必须佩带防声器。</p>

噪声有害

急救电话：120 火警：119

清扫记录

