评价项目概况								
企业名称	丽力	丽水市中油油品销售有限公司开发区沙溪加油站						
项目名称	丽水市中油油品销售有限公司开发区沙溪加油站经营危险化学品安全现状评价报告							
行业类别		□化工 □工贸	其他					
	机石限下公大有只题评	丽水市中油油品销售有限公司开发区沙溪加油站是一家危险化学品经营企业,注册成立于 2007 年 11 月 2 日,是丽水市中油油品销售有限公司的分支机构。丽水市中油油品销售有限公司注册成立于 2005 年 9 月 19 日,是由中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司与丽水市中油灵山石油销售有限公司共同出资成立的合资公司(中石油方占股 70%,灵山石油方占股 30%),下属开发区沙溪加油站日常运行及安全生产管理由中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司负责。该站位于浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道 388 号,主要从事汽油、柴油零售业务,现有从业人员 9 人。该加油站现有加油机 6 台、30m3 汽油罐 2 只、30m30#柴油储罐 1 只、50m30#柴油储罐 2 只,折合成油罐总容积为 125m3(柴油罐容积折半计入)。在评价过程中,评价人员积极与企业进行了沟通,在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站,该加油站对提出的问题进行了整改落实,本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表						
项目简介	序号	存在的问题	整改意见					
	1	加油岛的防撞柱钢管直径小于 100mm,不满足防撞要求。	更换加油岛不满足防撞要求的防撞柱,钢管的直 径不应小于 100mm,高度不应小于 0.5m,并应设 置牢固。					
	2	油罐区"严禁烟火""禁止吸烟" 安全警示标志已褪色不明显。	油罐区张贴明显的"严禁烟火""禁止吸烟"安全警示标志。					
	3	洗车机进口方向"限速 5km/h" 安全警示标志已褪色不明显。	洗车机进口方向张贴明显的"限速 5km/h"安全警示标志。					
	4	进站口警示牌已褪色不明显。	更换进站口已褪色不明显的警示牌。					
	5	各通气管标明的介质名称、流向 箭头已褪色不明显。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。					
	辨;	通过对丽水市中油油品销售有限公司开发区沙溪加油站的危险、有害因素辨识和分析,该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危						

险性,在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。

项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察
报告编制人	金礼权	现场勘察,报告编制
项目组成员	王英杰	整理资料
项目组成员	江群	整理资料

项目组	且成员	周佳捷			报告核对			
项目组	且成员	贾黎婷			收集资料			
技术分	5责人	章强						
报告审	F核人	胡洁萍						
过程控制负责人		陈国华						
参与评价 工作	安全评价 师	金礼权	胡洁萍	陈国华	章强			
	注册安全 工程师	金礼权贾黎婷	胡洁萍 周佳捷	陈国华	章强	王英杰	江群	
	技术专家	/						
现场勘察时间			2025. 7. 2		报告提交时 间		2025. 8	

现场图片:



