

评价项目概况			
企业名称	永康外国语学校		
项目名称	永康外国语学校易制爆储存场所安全现状评价		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他		
项目简介	名称：永康外国语学校 类型：民办非企业单位 地址：永康市江南街道傅店村福电路 288 号 法定代表人：吴明根 成立日期：2024. 9. 30 评价结论：根据上述评价结果，本项目仍存在有不符合项，企业应按本评价报告第 6.1 节提出的整改意见进行整改，并经整改确认后，永康外国语学校的易制爆储存场所才能符合安全储存条件。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		王强	现场勘察
报告编制人		范美保	现场勘察，报告编制
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		贾黎婷	整理资料
项目组成员		江群	报告校核
技术负责人		杨文良	
报告审核人		尹爱存	
过程控制负责人		陈晓俊	
参与评价工作	安全评价师	王强、杨文良、陈晓俊	
	注册安全工程师	江群、王英杰、贾黎婷、范美保、杨文良、陈晓俊、尹爱存	
	技术专家		
现场勘察时间		2025. 8. 1	报告提交时间 2025. 09. 16
现场图片：			





实验室安全制度

LABORATORY SAFETY SYSTEM

- 一、实验室电路必须安装规范。设置总电源开关、触电保护器和接地装置。按要求选用保险丝。经常检查电路及有关设备是否正常。严禁违章操作和带故障使用电器设备。
- 二、使用电烙铁、电炉等电器时，人不能离开现场。离开实验室应断开总电源开关。
- 三、易燃、易爆、剧毒等危险品应存放于专用危险品柜内，采用双锁由双人保管。
- 四、教学需要领用危险品必须经实验室负责人同意并由使用人亲自领取，保管人员应及时填写“危险品领用记录”。
- 五、严格按操作要求使用危险品。不能将危险品放在无人看管的地方。如有未用完的危险品应及时送交实验室。
- 六、配齐灭火器、黄砂箱等消防器材。落实专人保管，定期检查，确保应急使用。
- 七、实验室、仪器室及其它有贵重仪器的器材室，门窗要齐全坚固，要有防盗安全设施。

永康外国语学校

安全防护制度

SAFETY PROTECTION SYSTEM

- 一、化学危险品设专用安全柜存放，柜外应有明显的危险品标志，实行双锁两人保管制。危险品的领用和回收必须严格按照规定执行，以免酿成事故。
- 二、实验室供电线路的安装，必须符合实验教学的实际需要，遵守的有关规定。教师用电与学生用电分开控制，定期检查，维修保养。
- 三、实验室要做好防火、防爆、防触电、防中毒等安全工，配备灭火器、砂箱等消防器材及化学实验急救器材等防护用品。
- 四、各种仪器药品的操作使用要规范化，以确保实验行。
- 五、实验室要设防盗门、窗，加强安全保卫工作，非人员不得进入仪器保管室内，节假日要有专人值班。
- 六、实验室工作人员对实验室的安全防护，应随时度进行检查，切实做好安全防护工作。学校领导要十分查工作，做到实验室的安全防护，万无一失。

存在的问题及整改建议

序号	存在问题或隐患	整改建议	整改情况
1	药品室未设置洗眼器	药品室 15m 范围内应设置洗眼器	整改中
2	实验准备室室内设置有空调，24h 开设维持实验准备室室内温湿度，但药品室未设置空调，且均未设置温湿度计。	学校应根据药品室储存的危险化学品需求考虑设置空调，但药品室及实验准备室均应设置温湿度计并定期进行记录	整改中
3	实验准备室、药品室未设置安全警示标识	实验准备室、药品室应设置安全警示标识	整改中
4	危险化学品仓库管理人员未取得相关管理合格证，未设置治安保卫机构，未配备专职治安保卫人员负责日常安全管理工作。	危险化学品仓库管理人员应参加相关管理能力的培训并取得证书，应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员	整改中
5	实验准备室、药品室内门、窗非甲级防火门、窗。	实验准备室、药品室内门、窗应更换为甲级防火门、窗。	整改中
6	未建立劳动防护用品的采购、验收、保管、使用等制度；学校未对人员未开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育；学校未制定易制爆危险化学品管理制度和相应的安全操作规程。	学校应建立劳动防护用品的采购、验收、保管、使用制度、教育培训制度、易制爆危险化学品管理制度和相应的安全操作规程，并对相关人员进行培训，开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育	整改中
7	企业未制定易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案。也未进行相关应急演练。	制定易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案，并每根据现场事故处理预案每半年组织一次演练，并设置对应记录。	
8	未设置电子巡查装置	应在药品室、实验准备室设置电子巡查装置	整改中
9	安全防范系统未设置备用电源	安全防护系统及视频监控系统应接入备用电源	整改中
10	钠、钾、铝粉（遇水放出易燃气体的物质）与高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢、过氧化钠同库储存；钠、钾、铝粉（遇水放出易燃气体的物质）与硝酸（30%）、硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、重铬酸钾、硫设置在同一个储存柜。	钠、钾、铝粉（遇水放出易燃气体的物质）、与高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢、过氧化钠应分离储存，与硝酸（30%）、硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、重铬酸钾、硫应隔开储存，硫与过氧化氢、过氧化钠、硝酸、硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、重铬酸钾、高锰酸钾、氯酸钾应隔开储存。	整改中
11	药品室未采取双人双锁，门未向外开启，未设置视频监控装置	药品室应采取双人双锁，且疏散门应向疏散通道开启，储存室出入口及储存柜区域应设置视频监控系统，画面应远传至安防监控中心。	整改中