		\교 \V	S E3 40a VE			
评价项目概况						
企业名称		义乌市君誉真空科技有限公司				
项目名称	义乌	义乌市君誉真空科技有限公司危险化学品使用安全现状评价报告				
行业类别	□化工 □工贸 ☑其他					
义乌市君誉真空科技有限公司成立于 2025 年 03 月 06 日,法定代表人为柳旭春,据企查查显示,柳旭春持股比例为 100%。该公司注册资本 100 万元,统一社会信用代码为 91330782MAECQ2LE9X,企业注册地址位于浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区大士路 30 号 3 号楼栋 2 楼 AB 区,企业类型为有限责任公司(自然人独资),经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电镀加工;真空镀膜加工;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;五金产品制造;五金产品批发;珠宝首饰制造;珠宝首饰批发;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。行业类别为:科技推广和应用服务业(M75)。在真空镀过程中需要使用危险化学品乙炔、氧气、氮气、氩气,属于危险化学品使用企业。义乌市君誉真空科技有限公司从 2025 年 04 月起租用义乌易诺环境科技有限公司(法定代表人:何永坚,统一社会信用代码:91330782MA2DEET60D,注册地址:浙江省义乌市佛堂镇大士路 30 号(自主申报))厂房 3#楼厂房 2 层 AB 区从事生产等业务,目前已是生产状态。根据企业提供的资料,目前在生产过程中使用危险化学品乙炔(无储存)、氧气(无储存)、氮气、氩气共 4 种危险化学品。						
存在问题和整改意见						
	序号	存在问题或隐患	整改意见	落实情况		
	1	车间未见疏散通道、疏散标 识	建议增设疏散通道、疏 散标识	已整改,见附图 1		
	2	无消防验收报告、未对建筑 物进行防雷检测。	建议与园区协商,委托 有资质单位进行防雷检 测、消防验收	已整改,见附图 2		
	3	气瓶间内各气瓶存放区域未 设置明显标志,实瓶和空瓶 无明显标志	各气瓶存放区域设置各 气瓶明显标志,划分空 瓶、实瓶区域并张贴相 关标识	已整改,见附图 3		

关标识

全周知卡

危化品使用场所未设置

安全警示牌和危化品安

需张贴安全操作规程

已整改,见附图4

已整改,见附图5

危化品使用场所未设置安全

警示牌和危化品安全周知

作业各工序未张贴安全操作

规程

6	可燃气体检测报警装置、氧 气浓度检测报警装置均未正 常投入使用	需正常投入使用	已整改,见附图 6	
7	作业场所未设置安全标志标 识、化学品作业场所安全警 示标志和安全操作规程;	设置安全标志标识、化 学品作业场所安全警示 标志和安全操作规程;	已整改,见附图 5、附图 7	
8	真空镀车间使用乙炔区域附近线路、插座未作防爆处理;	使用乙炔区域附近线 路、插座需作防爆处理	已整改,见附图 8	
9	现场勘察时,乙炔气体使用 蓝色软管、氩气使用橙黄色 软管、氮气使用透明软管。	建议乙炔气瓶软管的颜 色为红色。氮气、氩气 气瓶软管的颜色为黑 色。	已说明,见附图 9	
10	生产作业场所未设置严禁在 操作现场饮食的警示标记	设置严禁在操作现场饮 食的警示标记	已整改,见附图 10	
11		设挡鼠板		
12	作业现场未设置安全告示牌	设置安全告示牌(标明 该作业区危险化学品的 特性、操作安全要点、 应急预案等)	已整改,见附图 12	
13	工作场所未设急救设施、未配备急救箱;	建议增设急救箱等设施,急救箱配置清单参考本报告第5.1.5章节。	已整改,见附图 13	
14	未建立职业卫生档案和员工 健康监护档案、无职业健康 检查报告书;	从事有职业危害作业的 劳动者应当定期进行健 康检查,并建议员工健 康监护档案	已委托相关医院进行检 查,见附图 14	
15	 未提供工伤保险相关记录 	应为员工办理工伤保 险。	已整改,见附图 15	
16	未提供与佛堂镇签订安全生 产责任书、与出租方签订的 安全管理协议;	与佛堂镇签订安全生产 责任书、与出租方签订 的安全管理协议	已整改,见附图 16	
17	企业未建立全员安全生产责任制、未建立气瓶出入库制度、未制定气瓶搬运、储存、使用安全操作规程;	建立全员安全生产责任制、气瓶出入库制度;	已整改,见附图 17	
18	未配备便携式可燃气体检测 报警仪;	配备便携式可燃气体检 测报警仪 已整改,见附图		
19	使用区域乙炔气瓶未设回火 防止器。	乙炔气瓶使用时应安装 回火防止器	已整改,见附图 19	
20	现场勘察时,未对有限空间 进行辨识、建立安全管理台 账,未设置明显的安全警示	建议按照要求对有限空间进行辨识、建立安全管理台账,设置明显的	已整改,见附图 20	

标志的;未见有限空间作业	安全警示标志、有限空	
审批表	间作业审批表	

评价结论

企业需对现有的安全条件继续保持, 并能按本报告第 5 章节对策措施的要求做好安全管理, 保证安全生产工作的有效运行。

义乌市君誉真空科技有限公司危险化学品使用安全现状符合安全生产条件。

项目	组成人员	姓名		工作任务	
项目	目负责人	高飞		现场勘察	
报告	告编制人	楼航建		现场勘察,报告编制	
项目组成员		黄寺贵		整理资料	
项目组成员		江群		整理资料	
项目组成员		王英杰		整理资料	
项目组成员		贾黎婷		报告校核	
技术负责人		章强			
报告审核人		胡洁萍			
过程控制负责人		陈国华			
	安全评价师	高飞、黄寺贵、章强、胡洁萍、陈国华			华
参与评价工作	注册安全工程师	高飞、黄寺贵、楼航建、江群、王英杰、贾黎婷、章 强、胡洁萍、陈国华			
	技术专家				
现场勘察时间		2025. 5. 6	报告	提交时间	2025. 7. 22
现场图片:					





