

评价项目概况														
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站													
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站经营危险化学品安全现状评价报告													
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他													
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水遂昌石油支公司的下属加油站，位于浙江省丽水市遂昌县新路湾骑马兰，主要从事汽油、柴油的零售业务。现有从业人员 2 人。该加油站现有 2 台加油机，30m³ 汽油罐 2 只，30m³ 柴油罐 1 只，折合成油罐总容积 75m³（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站，中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实落实情况详见情况表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th><th>整改落实情况</th></tr><tr><td>1</td><td>加油区未张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。</td><td>加油区张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。</td><td>已整改，已在加油区张贴了正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。</td></tr><tr><td>2</td><td>埋地油罐区未张贴受限空间警示牌。</td><td>在埋地油罐区张贴正确的受限空间警示牌。</td><td>已整改，已在埋地油罐区张贴了正确的受限空间警示牌。</td></tr></table> 通过对中国石化销售股份有限公司浙江遂昌新路湾加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况	1	加油区未张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	加油区张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	已整改，已在加油区张贴了正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	2	埋地油罐区未张贴受限空间警示牌。	在埋地油罐区张贴正确的受限空间警示牌。	已整改，已在埋地油罐区张贴了正确的受限空间警示牌。
	序号	发现的问题	整改意见	整改落实情况										
	1	加油区未张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	加油区张贴正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	已整改，已在加油区张贴了正确的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。										
	2	埋地油罐区未张贴受限空间警示牌。	在埋地油罐区张贴正确的受限空间警示牌。	已整改，已在埋地油罐区张贴了正确的受限空间警示牌。										
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	金礼权	现场勘察												
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制												
项目组成员	王英杰	整理资料												
项目组成员	周佳捷	报告校核												
项目组成员	江群	整理资料												
项目组成员	贾黎婷	收集资料												

技术负责人		杨文良	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良	
	注册安全工程师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、江群、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间		2025. 8. 6	报告提交时间 2025. 9



