

评价项目概况																										
企业名称	遂昌县湖山加油站																									
项目名称	遂昌县湖山加油站经营危险化学品安全现状评价报告																									
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																									
项目简介	遂昌县湖山加油站是一家危险化学品经营企业，位于浙江遂昌县湖山乡峡湖金公路旁，主要从事汽油、柴油的零售业务，现有从业人员 3 名，其中安全管理员 1 人。站内现设有 3 台加油机，15m³ 92#汽油罐 1 只，12m³ 95#汽油罐 1 只，15m³ 0#柴油罐 1 只，折合成油罐总容积为 34.5m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。该加油站于 2022 年 11 月 23 日取得了丽水市应急管理局核发（变更）的危险化学品经营许可证，有效期至 2025 年 11 月 22 日。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给遂昌县湖山加油站，遂昌县湖山加油站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见情况表 6-1。 表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表 <table><tr><th>序号</th><th>发现的问题</th><th>整改意见</th></tr><tr><td>1</td><td>消防沙不足 2m³。</td><td>补足消防沙至 2m³。</td></tr><tr><td>2</td><td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td><td>按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td></tr><tr><td>3</td><td>加油区未张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。</td><td>加油区张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。</td></tr><tr><td>4</td><td>埋地油罐区未张贴明显的受限空间安全警示牌。</td><td>埋地油罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。</td></tr><tr><td>5</td><td>该站区未张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。</td><td>该站区张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。</td></tr><tr><td>6</td><td>92#、95#加油机、柴油加油机未安装紧急停机开关，站房营业厅内未安装紧急切断按钮。</td><td>92#、95#加油机、柴油加油机上安装紧急停机开关，站房营业厅内安装紧急切断按钮。</td></tr><tr><td>7</td><td>未提供为从业人员缴纳工伤保险的证明。</td><td>提供从业人员缴纳工伤保险的证明。</td></tr></table> 通过对遂昌县湖山加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。		序号	发现的问题	整改意见	1	消防沙不足 2m³。	补足消防沙至 2m³。	2	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	3	加油区未张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	加油区张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	4	埋地油罐区未张贴明显的受限空间安全警示牌。	埋地油罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。	5	该站区未张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。	该站区张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。	6	92#、95#加油机、柴油加油机未安装紧急停机开关，站房营业厅内未安装紧急切断按钮。	92#、95#加油机、柴油加油机上安装紧急停机开关，站房营业厅内安装紧急切断按钮。	7	未提供为从业人员缴纳工伤保险的证明。	提供从业人员缴纳工伤保险的证明。
	序号	发现的问题	整改意见																							
	1	消防沙不足 2m³。	补足消防沙至 2m³。																							
	2	各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。																							
	3	加油区未张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。	加油区张贴明显的“严禁烟火”“停车熄火”“禁打手机”“限速 5km”等安全警示标志。																							
	4	埋地油罐区未张贴明显的受限空间安全警示牌。	埋地油罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。																							
	5	该站区未张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。	该站区张贴柴油的化学品作业场所安全警示标志。																							
	6	92#、95#加油机、柴油加油机未安装紧急停机开关，站房营业厅内未安装紧急切断按钮。	92#、95#加油机、柴油加油机上安装紧急停机开关，站房营业厅内安装紧急切断按钮。																							
	7	未提供为从业人员缴纳工伤保险的证明。	提供从业人员缴纳工伤保险的证明。																							
	项目组成人员	姓名	工作任务																							
项目负责人	金礼权	现场勘察																								
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制																								
项目组成员	王英杰	整理资料																								
项目组成员	周佳捷	报告校核																								

项目组成员		江群	整理资料
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		杨文良	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良	
	注册安全工程师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、江群、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间		2025. 8. 6	报告提交时间 2025. 9

现场图片：

A photograph showing three individuals standing in front of a gas station. On the left is a woman in a blue work shirt and jeans. In the center is a man wearing a red hard hat, a grey jacket, and dark trousers. On the right is a man wearing a yellow hard hat, a yellow high-visibility safety vest over a white shirt, and dark trousers. The gas station has a red and white canopy with the characters '加油站' (Gas Station) visible. In the background, there are green hills and a cloudy sky.

