

评价项目概况																																		
企业名称	浙江瑞丽科技有限公司																																	
项目名称	年产单纯混合分装日用化学品 400 吨项目																																	
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他																																	
项目简介	浙江瑞丽科技有限公司成立于 2012 年 8 月，是一家专业从事彩妆类（指甲油、眼影、唇彩）化妆品生产、销售的有限责任公司，公司坐落于兰溪市经济开发区秋菱路，法定代表人王全学。公司现有员工 75 人，生产规模为 50t/a 指甲油、200t/a 眼影、150t/a 唇彩。企业国民经济行业分类属于 2682 化妆品制造业。 5.1 整改意见 表 5.1 整改意见及落实情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>整改意见</th> <th>整改落实情况</th> <th>符合性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1#车间与东侧库棚防火间距不足，库棚应进行闲置处理；1#仓库东侧与传达室二防火间距不足，传达室二应进行闲置处理；</td> <td>1#车间东侧的库棚已闲置处理，1#仓库东侧的传达室已闲置处理，见附图 1</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2#车间西侧钢棚应予以拆除</td> <td>已完成拆除，见附图 2</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>防雷防静电设施定期委托有资质单位检测合格；</td> <td><u>已检验合格</u>，见报告附件</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>本项目甲类区域入口处应设置人体静电导除装置；</td> <td>车间甲类区域出入口已安装人体静电导除装置，见附图 3</td> <td>符合</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>企业主要负责人应当参加主管部门组织的安全培训，并取得安全生产管理合格证；</td> <td>尚未完成整改</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>本项目危险化学品作业场所应设置洗眼器。</td> <td>尚未完成整改</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>指甲油搅拌机的控制箱应选用相应等级的防爆设备。</td> <td>尚未完成整改</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> 6.2 评价结论 经安全评价，企业应根据本报告 5.1 节提出的整改意见落实整改，整改到位（并经确认）后，企业现状能基本满足危险化学品的储存、使用的安全生产条件。同时，企业应认真落实本报告 5.2 节提出的安全对策措施，保持安全设施、安全管理体系的有效运行。		序号	整改意见	整改落实情况	符合性	1	1#车间与东侧库棚防火间距不足，库棚应进行闲置处理；1#仓库东侧与传达室二防火间距不足，传达室二应进行闲置处理；	1#车间东侧的库棚已闲置处理，1#仓库东侧的传达室已闲置处理，见附图 1	符合	2	2#车间西侧钢棚应予以拆除	已完成拆除，见附图 2	符合	3	防雷防静电设施定期委托有资质单位检测合格；	<u>已检验合格</u> ，见报告附件	符合	4	本项目甲类区域入口处应设置人体静电导除装置；	车间甲类区域出入口已安装人体静电导除装置，见附图 3	符合	5	企业主要负责人应当参加主管部门组织的安全培训，并取得安全生产管理合格证；	尚未完成整改	/	6	本项目危险化学品作业场所应设置洗眼器。	尚未完成整改	/	7	指甲油搅拌机的控制箱应选用相应等级的防爆设备。	尚未完成整改	/
	序号	整改意见	整改落实情况	符合性																														
	1	1#车间与东侧库棚防火间距不足，库棚应进行闲置处理；1#仓库东侧与传达室二防火间距不足，传达室二应进行闲置处理；	1#车间东侧的库棚已闲置处理，1#仓库东侧的传达室已闲置处理，见附图 1	符合																														
	2	2#车间西侧钢棚应予以拆除	已完成拆除，见附图 2	符合																														
	3	防雷防静电设施定期委托有资质单位检测合格；	<u>已检验合格</u> ，见报告附件	符合																														
	4	本项目甲类区域入口处应设置人体静电导除装置；	车间甲类区域出入口已安装人体静电导除装置，见附图 3	符合																														
	5	企业主要负责人应当参加主管部门组织的安全培训，并取得安全生产管理合格证；	尚未完成整改	/																														
	6	本项目危险化学品作业场所应设置洗眼器。	尚未完成整改	/																														
	7	指甲油搅拌机的控制箱应选用相应等级的防爆设备。	尚未完成整改	/																														
	项目组成人员		姓名	工作任务																														

项目负责人		张新宇	现场勘察
报告编制人		黄寺贵	现场勘察，报告编制
项目组成员		陈涵跃	整理资料
项目组成员		章强、黄昌江	整理资料
项目组成员		贾黎婷	报告校核
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	张新宇、黄寺贵、陈涵跃、章强、贾黎婷、黄昌江、胡洁萍、陈国华、陈晓俊	
	注册安全工程师	张新宇、黄寺贵、陈涵跃、章强、贾黎婷、黄昌江、胡洁萍、陈国华、陈晓俊	
	技术专家	/	
现场勘察时间		2024. 3. 13	报告提交时间 2024. 6. 25

现场图片：



