

评价项目概况			
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江景宁加油站		
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江景宁加油站经营危险化学品安全现状评价报告		
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他		
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江景宁加油站是一家危险化学品经营企业，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司（是中国石化销售股份有限公司浙江丽水景宁石油支公司的分支机构，由其负责日常管理），位于浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道环城西路 194 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 9 人。该加油站现有加油机 4 台、30m³ 埋地汽油储罐 4 只、30m³ 0#埋地柴油储罐 2 只，折合成油罐总容积为 150m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给该加油站，该加油站对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表		
	序 号	存在的问题	整改意见
		该站总平面布置图、爆炸危险区域图与现状存在多处不一致：1）站区南侧配送办公室、辅助用房现状与图纸不一致；2）站区东侧绿化带外两台光缆交接箱现状与图纸不一致；3）发油台及西侧围墙现状与图纸不一致。	委托有资质的单位修正图纸，提供与现状一致的总平面布置图、爆炸危险区域图。
		油罐人孔操作井内有生锈腐蚀现象。	对各油罐操作井内管道、法兰、人孔盖进行防腐处理。
		发油台处的静电接地报警器已失灵不能鸣叫。	修缮柴油发油台处失灵不能鸣叫的静电接地报警器，确保其能正常使用。
		油罐区未张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。	在油罐区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。
		柴油发油台处未张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”安全警示标志。	在柴油发油台处张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”安全警示标志。

		该站张贴的柴油职业危害告知牌上的柴油闪点等部分理化特性数据有误。	修正职业危害告知牌上汽油、柴油的理化特性数据。
		卸油口未张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。	在卸油口张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。
		加油区未张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”安全警示标志。
		所有油罐操作井盖未全部张贴油品标识。	所有油罐操作井盖应张贴油品标识。
		配电房、发电机房门口外未张贴明显的“当心触电”安全警示标志。	在配电房、发电机房门口外张贴明显的“当心触电”安全警示标志。
		厕所门口未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。	在厕所门口张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”安全警示标志。
		各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。	各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。
		油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。
根据检查评价结果，该加油站现有安全生产条件还存在一些不符合安全生产的问题，应按本评价报告第 6.1 章节提出的整改意见认真落实整改，整改到位后（并经确认），能够达到安全经营的条件。			

项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察
报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制
项目组成员	陈涵跃	整理资料
项目组成员	贾黎婷，陈晓俊	整理资料
项目组成员	周佳捷	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	

参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华		
	注册安全工程师	金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷		
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 5. 24	报告提交时间	2024. 7

现场图片：





