


评价项目概况			
企业名称	浦江梦源环保科技有限公司		
项目名称	浦江梦源环保科技有限公司年处理 5 万吨废酸及 2 万吨污泥资源循环利用项目安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他		
项目简介	名称：浦江梦源环保科技有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浦江县郑家坞镇江滨东路 1-10 号 法定代表人：傅文忠 成立日期：2017. 06. 20 评价结论：根据上述评价结果，企业应按本评价报告第 6.1 节提出的整改意见进行整改，全部整改完成并经整改确认后，浦江梦源环保科技有限公司年处理 5 万吨废酸及 2 万吨污泥资源循环利用项目才能符合安全生产条件。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金范	现场勘察
报告编制人		潘超忠	现场勘察，报告编制
项目组成员		黄寺贵	整理资料
项目组成员		章强	整理资料
项目组成员		贾黎婷	整理资料
项目组成员		陈涵跃	报告校核
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		王英杰	
参与评价工作	安全评价师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、王英杰、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
现场勘察时间		2024. 6. 17	报告提交时间 2024. 09. 05
现场图片：			





序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
1	未进行防雷检测	防雷装置应当每年检测一次	整改中
2	管道无明显的介质、流向标识	已设置介质流向标识。	
3	未区分硫酸、盐酸、氢氧化钠卸车操作规程，现场未设置醒目的安全周知卡、安全操作规程； 各储罐周围未悬挂“有限空间”警示标识	制定硫酸、盐酸、氢氧化钠各自卸车操作规程；储罐区域设置醒目的安全周知卡、安全操作规程；储罐上悬挂“有限空间”警示标识。	 已设置警示标识；安全周知卡、安全操作规程
4	各储罐卸料口处未设置防护设施。	储罐周围护栏至卸料口应设置防护围栏与接液盘。	 已设置围栏及接液盘
5	已配备正压式空气呼吸器，但未配备有可燃气体、有毒气体、氧含量检测仪和送风设备。	有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。 未经通风和检测合格，任何人员不得进入有限空间作业。检测的时间不得早于作业开始前 30 分钟。	但未配备便携式可燃气体、有毒气体、氧含量检测仪、送风设备

序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
6	未编制应急救援预案	生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害,进行风险辨识和评价,制定相应的生产安全事故应急救援预案,并向本单位从业人员公布	整改中
7	法人未取得主要负责人证书	法人应取得主要负责人证	整改中
8	企业未配备特种设备安全总监和特种设备安全员;企业未建立特种设备日管控、周排查、月调度工作制度。	叉车、行车使用单位应当依法配备叉车、行车安全总监和叉车、行车安全员,明确叉车、行车安全总监和叉车、行车安全员的岗位职责;企业应建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制	 企业已配备相关人员; 企业已制定相关制度
9	疏散通道采用卷帘门	疏散通道应采用向外开启的疏散门	整改中
10	环保设施治理装置周围未设置灭火器	环保设施治理装置周围应设置灭火器	 已配备灭火器
11	废气治理设备风机、水泵等无接地保护	废气治理设备风机、水泵等应进行接地保护	整改中
12	建立相关制度及运行台账,但现场缺少相关安全操作规程	补充废气处理安全操作规程,并在现场张贴	 已在现场张贴操作规程

序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
13	未建立危险废物相关岗位职责制度和设施运行操作制度	建立危险废物相关岗位职责制度和设施运行操作规程	 企业已制定相关制度
14	污泥仓库未按装有毒气体探测器	企业应在污泥仓库安装也读气体探测器,且安装高度应距地坪 (或楼地板) 0.3—0.6	整改中

序号	存在问题或隐患	整改建议	备注
15	中间库内未设置防液体流散的设施； 现场勘察时，未设置温湿度计； 企业未设置防渗托盘； 危险化学品未粘贴安全标签； 危险化学品中间仓库未配备灭火器、消防沙等应急器材； 未配备可燃有毒气体检测报警装置、防雷防静电装置、防爆电气设施、消防设施和冲淋器、洗眼器； 视频监控中心未设置出入口控制系统； 储存场所未设置电子巡查系统。 易制爆中间仓库为挂锁，顶部采用石膏板，未采用防火门，门未向疏散通道开启 未编制应急预案，未编制化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案。 未开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育。 未设置易制爆危险化学品保管员。 现场检查时，各类物质未进行分区储存。	中间仓库应设置防液体流散的设施； 中间仓库应配备温湿度计； 企业应在中间仓库设置防渗托盘； 危险化学品应张贴安全标签； 中间仓库应配备 1 对 4kg 干粉灭火器、消防沙等应急器材； 应配备可燃有毒气体检测报警装置、防雷防静电装置并委托有资质单位进行检验、防爆电气设施、冲淋器、洗眼器 视频监控中心应设置出入口控制系统 储存场所应设置电子巡查系统 易制爆中间仓库应设双人双锁，耐火极限应达到 1.5h，应设置防火门且向疏散通道开启 生产经营单位应当根据 GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并编制化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案。并定期进行演练。 应设置易制爆危险化学品保管员 并对易制爆相关人员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育。 应对物品依据性质和灭火方法的不同，进行严格分区、分类和分库存放。	整改中