

评价项目概况														
企业名称	龙游县信邦助剂有限公司													
项目名称	龙游县信邦助剂有限公司在役生产装置安全现状评价报告													
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☐ 经营 ☒ 其他													
项目简介	龙游县信邦助剂有限公司成立于 2006 年 8 月 4 日，是一家年产 300 吨有机硅助剂、年产 200 吨环状磷酸酯无卤环保助剂、年产 300 吨低聚磷酸酯无卤环保助剂的专业生产厂家。 业根据本次评价提出的隐患整改措施，已完成了相应的整改，整改落实情况确认见下表： 表 8.4 隐患整改措施落实情况确认表 <table><tr><th>序号</th><th>整改措施</th><th>落实情况确认</th></tr><tr><td>1)</td><td>本项目总图上进行确定打料间，完成打料间防火分隔。</td><td>已在图纸上确定打料间位置，并已完成防火分隔。</td></tr><tr><td>2)</td><td>车间内存放的桶装易燃液体应及时移回至仓库内存放。</td><td>已制定相关规定，并上墙。</td></tr><tr><td>3)</td><td>完成打料间安全设施（检测报警、灭火器材、防流散措施、安全标识等）设置。</td><td>已落实声光检测报警探头的设置，已落实桶装物料防流散措施设置，已落实手提式灭火器、消防沙和灭火毯的配备，已落料现场安全警示标识的设置</td></tr></table>		序号	整改措施	落实情况确认	1)	本项目总图上进行确定打料间，完成打料间防火分隔。	已在图纸上确定打料间位置，并已完成防火分隔。	2)	车间内存放的桶装易燃液体应及时移回至仓库内存放。	已制定相关规定，并上墙。	3)	完成打料间安全设施（检测报警、灭火器材、防流散措施、安全标识等）设置。	已落实声光检测报警探头的设置，已落实桶装物料防流散措施设置，已落实手提式灭火器、消防沙和灭火毯的配备，已落料现场安全警示标识的设置
	序号	整改措施	落实情况确认											
	1)	本项目总图上进行确定打料间，完成打料间防火分隔。	已在图纸上确定打料间位置，并已完成防火分隔。											
	2)	车间内存放的桶装易燃液体应及时移回至仓库内存放。	已制定相关规定，并上墙。											
	3)	完成打料间安全设施（检测报警、灭火器材、防流散措施、安全标识等）设置。	已落实声光检测报警探头的设置，已落实桶装物料防流散措施设置，已落实手提式灭火器、消防沙和灭火毯的配备，已落料现场安全警示标识的设置											
	安全评价结论 本次评价过程中，企业在役生产装置存在安全隐患，企业目前已完成了隐患整改，本项目的安全生产条件符合国家法律法规和相关标准规范的要求，可以将本项目可能存在的火灾、爆炸等危险危害程度控制在可承受范围内。													
项目组成人员	姓名	工作任务												
项目负责人	林永进	现场勘察												
报告编制人	林永进	报告编制												
项目组成员	陈晓俊	收集资料												
项目组成员	吴惠跃	报告校核												
项目组成员	陈国俊	现场勘查												
项目组成员	王英杰	整理资料												
技术负责人	章强													

报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	林永进 章强	陈晓俊 陈国华	吴惠跃 陈国俊 王英杰 胡洁萍
	注册安全工程师	林永进 章强	陈晓俊 陈国华	吴惠跃 陈国俊 王英杰 胡洁萍
	技术专家			
现场勘察时间		2024. 12. 21	报告提交时间	2025. 2

现场图片：





