

评价项目概况			
企业名称	金华市曼蒂饰品有限公司		
项目名称	金华市曼蒂饰品有限公司硝酸中间仓库安全现状评价报告		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他		
项目简介	名称：金华市曼蒂饰品有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 地址：浙江省金华市金东区傅村镇东塘路 387 号 法定代表人：方勇进 成立日期：2018-07-13 评价结论：根据上述评估结果，企业应按本评价报告 5.1 章节提出的企业尚未整改到位的问题 6 条，经整改确认后，金华市曼蒂饰品有限公司硝酸中间仓库满足储存易制爆危险化学品的安全条件。 企业在后续的储存过程中可参照本报告第 5.2 章节对策措施的要求加强安全管理。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金范	现场勘察
报告编制人		潘超忠	现场勘察，报告编制
项目组成员		黄寺贵	整理资料
项目组成员		章强	整理资料
项目组成员		贾黎婷	整理资料
项目组成员		陈涵跃	报告校核
技术负责人		陈晓俊	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	金范、潘超忠、陈涵跃、章强、黄寺贵、贾黎婷、陈国华、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
现场勘察时间		2023. 12	报告提交时间 2024. 01
现场图片：			







存在的问题及整改建议

序号	存在问题	整改意见	落实情况	整改照片
1	现场勘察时，未设温湿度计，未配备防暴叉等治安防范工具	应在硝酸中间仓库设置温湿度计，并定时对仓库温湿度进行检查；应配备防暴叉等治安防范工具	未落实	
2	未对治安保卫人员、保管员进行培训；未建立建立易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案；企业编制易制爆生产安全事故应急救援预案但未进行演练；未建立生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、易制爆危险化学品安全管理制度等相关管理制度及操作规程；未开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育	应按时对治安保卫人员、保管员进行教育培训；应建立建全易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案并进行演练；应对易制爆生产安全事故应急救援预案进行演练；应建立生产安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、易制爆危险化学品安全管理制度等相关管理制度及操作规程；应按时开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育	未落实	
3	硝酸中间仓库未张贴装卸操作规程，出入口未设置电子巡查系统，锁为挂锁	危险化学品仓库（中间库）应按要求设置装卸操作规程，出入口应设置电子巡查系统；锁不应为挂锁，应换为机械防盗锁，且应符合双人双锁的要求	未落实	
4	保卫值班室未设置防盗安全门，窗口未设置实体防盗措施，出入口未设置控制系统	保卫值班室应更换为防盗门、防盗窗，值班室应设置出入口控制系统	未落实	
5	未对硝酸中间仓库进行防雷检测	应对所在厂房设置防雷设施，并向有资质单位申请进行防雷检测	未落实	
6	77#厂房与金华市自在园工艺品有限公司厂房、钢棚间距不足，7#厂房钢棚与1#厂房间距不足	硝酸中间仓库面向金华市自在园工艺品有限公司厂房一侧应改为防火墙；金华市自在园工艺品有限公司钢棚应拆除；7#厂房钢棚应拆除	未落实	

序号	存在问题	整改意见	落实情况	整改照片
7	硝酸中间仓库顶部采用易燃材料	应将硝酸中间仓库顶部更换为难燃材料	已将中间仓库顶部材料更换为岩棉板，且已提供证书	