

评价项目概况																									
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司三里配送站																								
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司三里配送站安全设施竣工验收评价报告																								
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 经营 ☐ 其他																								
项目简介	中国石化销售股份有限公司浙江丽水缙云石油支公司三里配送站配送站原设有柴油配送加油机 1 台, 40m³ 柴油罐 2 只, 折合成油罐总容积为 40m³ (柴油罐容积折半计入)。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定, 属于三级加油站。 在评价过程中, 评价人员积极与企业进行了沟通, 在评价过程中发现的问题及时反馈给建设单位, 建设单位对提出的问题进行了整改落实, 本项目安全评价发现的问题、提出的整改意见及整改落实情况详见表 8-1。 表 8-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>站区未张贴柴油的化学品的安全警示牌。</td> <td>站区张贴柴油的化学品的安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>加油区未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>卸油区未张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>卸油区张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>罐区未张贴受限空间安全警示牌。</td> <td>在罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>新增通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>新增通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>油罐区新增柴油罐操作井井盖上未张贴油品标识。</td> <td>油罐区新增柴油罐操作井井盖上张贴油品标识。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>新油罐卸油接口未设置明显的标识。</td> <td>新油罐卸油接口设置明显的标识。</td> </tr> </tbody> </table> 根据企业提供的文件资料、设计资料、安装资料, 通过对本项目潜在危险因素辨识分析, 依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《浙江省安全生产条例》《危险化学品经营许可证管理办法》、GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、GB50016-2014《建筑设计防火规范(2018 年版)》等法律、法规、标准和规范性文件, 对该加油站基本前提条件, 站址、总图布置、建筑物, 加油工艺及设施, 消防设施及电气设备, 作业场所及职业卫生防护, 安全生产管理方面, 重大生产安全事故隐患判定等方面进行了相关的检查评价, 根据评价结果, 结合前期整改落实情况, 本项目在实施过程中较好地落实了安全设施“三同时”的有关要求, 现状安全生产条件符合国家现行安全生产	序号	存在的问题	整改意见	1	站区未张贴柴油的化学品的安全警示牌。	站区张贴柴油的化学品的安全警示牌。	2	加油区未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	3	卸油区未张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。	卸油区张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。	4	罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。	5	新增通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	新增通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	6	油罐区新增柴油罐操作井井盖上未张贴油品标识。	油罐区新增柴油罐操作井井盖上张贴油品标识。	7	新油罐卸油接口未设置明显的标识。	新油罐卸油接口设置明显的标识。
序号	存在的问题	整改意见																							
1	站区未张贴柴油的化学品的安全警示牌。	站区张贴柴油的化学品的安全警示牌。																							
2	加油区未张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。	在加油区张贴明显的“严禁烟火”“禁止吸烟”“禁止打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志。																							
3	卸油区未张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。	卸油区张贴“禁止吸烟”等安全警示标志。																							
4	罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在罐区张贴明显的受限空间安全警示牌。																							
5	新增通气管未按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。	新增通气管按 GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》的规定标明介质名称、流向箭头。																							
6	油罐区新增柴油罐操作井井盖上未张贴油品标识。	油罐区新增柴油罐操作井井盖上张贴油品标识。																							
7	新油罐卸油接口未设置明显的标识。	新油罐卸油接口设置明显的标识。																							

	法律、法规和部门规章及标准规定的规定，具备安全设施竣工验收条件。						
项目组成人员		姓名			工作任务		
项目负责人		金礼权			现场勘察		
项目组成员		王英杰			收集资料		
报告编制人		金礼权			报告编制		
项目组成员		周佳捷			报告校核		
项目组成员		陈晓俊			整理资料		
项目组成员		贾黎婷			收集资料		
技术负责人		章强					
报告审核人		胡洁萍					
过程控制负责人		陈国华					
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华	王英杰	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	注册安全工程师	金礼权 陈国华	王英杰 周佳捷	陈晓俊	贾黎婷	章强	胡洁萍
	技术专家						
现场勘察时间		2025. 2. 19		报告提交时间		2025. 3	
现场图片：							



