

评价项目概况																										
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江庆元燃料加油站																									
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江庆元燃料加油站经营危险化学品安全现状评价报告																									
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 经营 <input type="checkbox"/> 其他																									
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江庆元燃料加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水庆元石油支公司的下属加油站，位于浙江庆元县松源镇新建路 152 号，主要从事汽油、柴油零售业务，现有从业人员 2 人。该加油站现设双泵双枪自吸式电脑税控加油机 2 台，单枪配送加油机 1 台，30m³ 92#汽油储罐 1 只，30m³ 0#柴油储罐 1 只，40m³ 0#柴油储罐 1 只，折合成油罐总容积为 65m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题</p> <p>及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水庆元石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水庆元石油支公司对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，已全部整改到位，故本报告中不再提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">存在的问题</th> <th style="width: 40%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>可燃气体报警器、信息系统未设置不间断电源。</td> <td>可燃气体报警器、信息系统设置不间断供电电源。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>加油岛端部未安装防撞柱。</td> <td>加油岛端部安装防撞柱。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>提供防雷报告检测内容未包含流程控制器、液体发放计量装置。</td> <td>提供检测内容包含流程控制器、液体发放计量装置的防雷检测报告。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>加油区未张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。</td> <td>在加油区张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“禁打手机”“熄火加油”“限速 5km/h”等安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>油罐区处“严禁烟火”安全警示标志已褪色不明显。</td> <td>更换油罐区处已褪色不明显“严禁烟火”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>油罐区未张贴受限空间安全警示牌。</td> <td>在油罐区张贴受限空间安全警示牌。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江庆元燃料加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>		序号	存在的问题	整改意见	1	可燃气体报警器、信息系统未设置不间断电源。	可燃气体报警器、信息系统设置不间断供电电源。	2	加油岛端部未安装防撞柱。	加油岛端部安装防撞柱。	3	提供防雷报告检测内容未包含流程控制器、液体发放计量装置。	提供检测内容包含流程控制器、液体发放计量装置的防雷检测报告。	4	加油区未张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。	在加油区张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。	5	加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“禁打手机”“熄火加油”“限速 5km/h”等安全警示标志。	6	油罐区处“严禁烟火”安全警示标志已褪色不明显。	更换油罐区处已褪色不明显“严禁烟火”安全警示标志。	7	油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。
序号	存在的问题	整改意见																								
1	可燃气体报警器、信息系统未设置不间断电源。	可燃气体报警器、信息系统设置不间断供电电源。																								
2	加油岛端部未安装防撞柱。	加油岛端部安装防撞柱。																								
3	提供防雷报告检测内容未包含流程控制器、液体发放计量装置。	提供检测内容包含流程控制器、液体发放计量装置的防雷检测报告。																								
4	加油区未张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。	在加油区张贴汽油、柴油的化学品安全警示牌。																								
5	加油区未张贴“禁止吸烟”“禁打手机”“进站限速 5km”等安全警示标志	在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“禁打手机”“熄火加油”“限速 5km/h”等安全警示标志。																								
6	油罐区处“严禁烟火”安全警示标志已褪色不明显。	更换油罐区处已褪色不明显“严禁烟火”安全警示标志。																								
7	油罐区未张贴受限空间安全警示牌。	在油罐区张贴受限空间安全警示牌。																								
项目组成人员	姓名	工作任务																								
项目负责人	金礼权	现场勘察																								

项目组成员	陈国华	收集资料	
报告编制人	周佳捷	报告校核	
项目组成员	金礼权	报告编制	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	王英杰		
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰	
	注册安全工程师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷	
	技术专家		
现场勘察时间	2024. 11. 20	报告提交时间	2024. 12

现场图片：





