

评价项目概况																															
企业名称	浙江鸿顺实业有限公司																														
项目名称	浙江鸿顺实业有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																														
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 经营 ☐ 其他																														
项目简介	浙江鸿顺实业有限公司注册成立于 1997 年 7 月 24 日，注册地址位于浙江省丽水市缙云县五云镇鼎湖路 999 号，营业执照经营范围：一般项目：广播、通信铁塔及桅杆制作、加工；货运（普通货运）；输电线路铁塔制作、加工；通信工程施工总承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；计算机和通信网络工程<系统集成>设计、施工、维护；信息系统集成服务；监控工程施工；电力工程施工；通信设备安装维修；安全防范工程设计、安装、施工、维护，计算机软硬件及设备销售、维护；网络维护；自营和代理国家准许的商品及技术的进出口业务，太阳能发电技术服务；新能源发电、研发、推广；空调安装、维修；金属表面处理；电力设施承装、承修、承试；办公用品、办公设备、家用电器、数码产品销售。交通安全设施器材生产、销售、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（生产厂区设在：缙云县舒洪镇工业园 8 号）。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，在本报告装订前，仍有部分未能及时整改到位，在本报告中作为整改意见提出。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详情况表 6-1： 表 6-1 本项目存在问题及整改情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>该企业焊接现场使用的乙炔和氧气气瓶与焊接作业点距离不足 10m。</td> <td>把焊接现场与焊接作业点距离不足 10m 使用的乙炔和氧气气瓶移远布置。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>激光切割机使用的液氧杜瓦瓶于激光切割机间距不足 10m。</td> <td>把激光切割机使用的液氧杜瓦瓶移远布置。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>未在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。</td> <td>在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区标志不明显。</td> <td>在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区张贴明显的空瓶区、实瓶区标识。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。</td> <td>委托有资质的单位对 1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置进行检测合格。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>氧气气瓶放置间内部分输送管道的连接处未进行跨接。</td> <td>把氧气气瓶放置间内输送管道连接采用金属导线进行跨接。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>乙炔气瓶放置间入口处外侧未安装人体静电导除装置。</td> <td>乙炔气瓶放置间入口处外侧安装人体静电导除装置。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>机修办公室外墙的一只卷帘门开关不防爆，离乙炔气瓶放置间过近。</td> <td>把机修办公室外墙一只不防爆且距离乙炔气瓶放置间过近的卷帘门开关移远布置。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>低温罐区未配备灭火器；</td> <td>在低温罐区配备 2 具 4kg 手提式干粉灭火器。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	该企业焊接现场使用的乙炔和氧气气瓶与焊接作业点距离不足 10m。	把焊接现场与焊接作业点距离不足 10m 使用的乙炔和氧气气瓶移远布置。	2	激光切割机使用的液氧杜瓦瓶于激光切割机间距不足 10m。	把激光切割机使用的液氧杜瓦瓶移远布置。	3	未在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。	在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。	4	氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区标志不明显。	在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区张贴明显的空瓶区、实瓶区标识。	5	1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。	委托有资质的单位对 1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置进行检测合格。	6	氧气气瓶放置间内部分输送管道的连接处未进行跨接。	把氧气气瓶放置间内输送管道连接采用金属导线进行跨接。	7	乙炔气瓶放置间入口处外侧未安装人体静电导除装置。	乙炔气瓶放置间入口处外侧安装人体静电导除装置。	8	机修办公室外墙的一只卷帘门开关不防爆，离乙炔气瓶放置间过近。	把机修办公室外墙一只不防爆且距离乙炔气瓶放置间过近的卷帘门开关移远布置。	9	低温罐区未配备灭火器；	在低温罐区配备 2 具 4kg 手提式干粉灭火器。
序号	存在的问题	整改意见																													
1	该企业焊接现场使用的乙炔和氧气气瓶与焊接作业点距离不足 10m。	把焊接现场与焊接作业点距离不足 10m 使用的乙炔和氧气气瓶移远布置。																													
2	激光切割机使用的液氧杜瓦瓶于激光切割机间距不足 10m。	把激光切割机使用的液氧杜瓦瓶移远布置。																													
3	未在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。	在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内配备温湿度计。																													
4	氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区标志不明显。	在氧气气瓶放置间、乙炔气瓶放置间内的气瓶空瓶与实瓶区张贴明显的空瓶区、实瓶区标识。																													
5	1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置未委托有资质的单位检测合格。	委托有资质的单位对 1#厂房、气瓶放置间、低温罐区等建筑物的防雷接地装置进行检测合格。																													
6	氧气气瓶放置间内部分输送管道的连接处未进行跨接。	把氧气气瓶放置间内输送管道连接采用金属导线进行跨接。																													
7	乙炔气瓶放置间入口处外侧未安装人体静电导除装置。	乙炔气瓶放置间入口处外侧安装人体静电导除装置。																													
8	机修办公室外墙的一只卷帘门开关不防爆，离乙炔气瓶放置间过近。	把机修办公室外墙一只不防爆且距离乙炔气瓶放置间过近的卷帘门开关移远布置。																													
9	低温罐区未配备灭火器；	在低温罐区配备 2 具 4kg 手提式干粉灭火器。																													

	10	乙炔气瓶放置间和氧气气瓶放置间只配备了 4kg 手提式干粉灭火器 2 具 (灭火器选用过小)	把乙炔气瓶放置间和氧气气瓶放置间配备的 2 具 4kg 手提式干粉灭火器更换为 2 具 5kg 的手提式干粉灭火器。
	11	未在气瓶放置间张贴 “禁止吸烟”“当心窒息”等安全警示标志。	在气瓶放置间张贴 “禁止吸烟”“当心窒息”等安全警示标志。
	12	未在电焊区粘贴氩气和二氧化碳的周知卡或安全警示牌;	在电焊区粘贴氩气和二氧化碳的周知卡或安全警示牌。
	13	1#厂房内的乙炔、氧气、氩和二氧化碳混合气的管道按 GB7231 的规定标明流向箭头和介质名称。	按 GB7231 的规定, 对 1#厂房内的乙炔、氧气、氩和二氧化碳混合气的管道标明流向箭头和介质名称。
	14	氧气气瓶放置间内氧气管道上的 2 只压力表不是禁油压力表。	把氧气气瓶放置间内氧气管道上的 2 只普通压力表更换为禁油压力表。
	15	低温罐区未张贴相应的安全警示标志, 储罐本体未设置色标。	在低温罐区张贴“当心低温冻伤”“当心窒息”等安全警示标志, 在罐体上设置色标。
	16	未制订危险化学品安全管理制度。	制定危险化学品安全管理制度。
	17	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	18	未按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 (财资〔2022〕136 号)》的规定制订安全生产投入及费用管理制度。	按《财政部、应急部关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 (财资〔2022〕136 号)》的规定制订安全生产投入及费用管理制度。
	19	该企业未按 GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定制订动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。	按 GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》的规定制订动火、临时用电、高处作业等特殊作业安全管理制度。
	20	部分压力表未委托有资质单位定期检定。	委托有资质单位对压力表进行定期检定。
浙江鸿顺实业有限公司应按本评价报告第 6.1 章节提出的整改意见认真地落实整改, 整改到位 (并经确认) 后, 该企业使用危险化学品的安全生产条件能满足安全生产要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		陈涵跃	收集资料
项目组成员		陈晓俊	整理资料
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈涵跃 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 陈涵跃 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	

	技术专家			
现场勘察时间		2024. 9. 26	报告提交时间	2024. 11
现场图片：				
				



