

评价项目概况																										
企业名称	龙泉市剑池氧气供应站																									
项目名称	龙泉市剑池氧气供应站经营危险化学品安全现状评价报告																									
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																									
项目简介	<p>龙泉市剑池氧气供应站是一家危险化学品经营企业，注册成立于 2013 年 9 月 25 日，位于浙江省龙泉市龙渊街道三村高背山，营业执照经营范围为带储存经营氮[压缩的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的]及无储存经营（票据经营）氨、乙炔、丙烷、氮[液化的]、氩[液化的]、氧[压缩的或液化的]的经营业务。于 2022 年 12 月 30 日取得了龙泉市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至 2025 年 12 月 29 日。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给龙泉市剑池氧气供应站，龙泉市剑池氧气供应站对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 6-1 本项目安全存在问题及整改情况一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">发现的问题</th> <th style="width: 40%;">整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>预案备案时间及时人员调整后未按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。</td> <td>按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。</td> <td>按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td> <td>按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>未制订安全风险分级管控制度。</td> <td>制订安全风险分级管控制度。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上未张贴“当心窒息”安全警示标志。</td> <td>氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上张贴“当心窒息”安全警示标志。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>未为占敏缴纳安责险。</td> <td>为占敏缴纳安责险。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>总平面布置图上标注的气瓶仓库储存品种与实际存在不一致。</td> <td>委托有资质的单位重新出具总平面布置图。</td> </tr> </tbody> </table> <p>龙泉市剑池氧气供应站是一家危险化学品经营企业，注册成立于 2013 年 9 月 25 日，位于浙江省龙泉市龙渊街道三村高背山，主要从事氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的或液化的]及无储存经营（票据经营）氨、丙烷、氮[液化的]、氩[液化的]、氧[压缩的或液化的]、乙炔的经营业务。现有从业人员 3 人，于 2022 年 12 月 29 日取得了龙泉市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，有效期至 2025 年 12 月 29 日。</p>		序号	发现的问题	整改意见	1	预案备案时间及时人员调整后未按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。	按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。	2	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	3	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	4	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。	5	氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上未张贴“当心窒息”安全警示标志。	氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上张贴“当心窒息”安全警示标志。	6	未为占敏缴纳安责险。	为占敏缴纳安责险。	7	总平面布置图上标注的气瓶仓库储存品种与实际存在不一致。	委托有资质的单位重新出具总平面布置图。
序号	发现的问题	整改意见																								
1	预案备案时间及时人员调整后未按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。	按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订完善生产安全事故应急预案。																								
2	未按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十三条的规定修订完善主要负责人的安全生产责任制。																								
3	未按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。	按《浙江省安全生产条例》第十五条的规定修订完善安全管理员的安全生产责任制。																								
4	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。																								
5	氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上未张贴“当心窒息”安全警示标志。	氮气、氩气、二氧化碳储存间外墙上张贴“当心窒息”安全警示标志。																								
6	未为占敏缴纳安责险。	为占敏缴纳安责险。																								
7	总平面布置图上标注的气瓶仓库储存品种与实际存在不一致。	委托有资质的单位重新出具总平面布置图。																								
项目组成人员	姓名	工作任务																								
项目负责人	金礼权	现场勘察																								

报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、陈晓俊	
	注册安全工程师	金礼权、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、陈晓俊、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025. 11. 19	报告提交时间	2025. 11

现场图片：





