


评价项目概况																																													
企业名称	浦江县锶颖再生资源有限公司																																												
项目名称	浦江县锶颖再生资源有限公司液氧罐区安全现状评价报告																																												
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他																																												
项目简介	<p>浦江县锶颖再生资源有限公司成立于 2013 年 09 月 13 日，注册地位于浙江省金华市浦江县黄宅镇荷田畈，法定代表人为王正祥。经营范围包括水晶废料、废渣回收、固废处置；普通货物运输；烫钻、水晶玻璃工艺品，服装饰品、砖瓦（不含烧结普通砖瓦）、玻璃日用器皿加工、销售；建筑垃圾处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>因在制造玻璃过程中需要进行火抛，该工序需使用氧气进行助燃，浦江县锶颖再生资源有限公司在使用厂区内空地设置液氧储罐进行氧气供给。浦江县锶颖再生资源有限公司委托浙江中龙气体科技有限公司办理相关手续。</p> <p>液氧储罐及配套设备由宁波明欣化工机械责任有限责任公司提供、安装，浙江中龙气体科技有限公司负责提供液氧。液氧储罐及配套设备于 2025 年 08 月安装完成，2025 年 09 月投入使用，本次安全评价为首次评价。</p> <p>补充的安全对策措施</p> <p>根据对评价项目现状条件进行安全评价，发现本项目尚存在一些现场和安全管理等方面的不符合项，企业应予以整改，整改措施和建议见表 6.1。</p> <p>表 6.1 不符合项及其整改措施一览表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>安全隐患</th> <th>整改措施及建议</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>液氧储罐与厂房（钢棚搭建）防火间距不足</td> <td>厂房（钢棚搭建）需拆除，与总平面布置图保持一致性</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>液氧罐区周围 5m 范围有可燃物</td> <td>液氧罐区周围 5m 范围内可燃物需移除</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>液氧储罐周围未张贴“严禁烟火”禁火标志。</td> <td>液氧储罐周围需张贴“严禁烟火”禁火标志。</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>本项目储罐未设置接地、管道部分缺少跨接导线</td> <td>储罐需设置接地、管道法兰需跨接导线</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>本项目氧气压力表未检定、压力表未注明下次检定日期</td> <td>氧气压力表未检定需定期检定，并在压力表上注明下次检定日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未制定安全生产责任制和安全生产规章制度、未签安全生产责任书</td> <td>需制定安全生产责任制和安全生产规章制度，签安全生产责任书</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>企业未制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制</td> <td>需制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未配备压力容器安全总监和压力容器安全员</td> <td>需配备压力容器安全总监和压力容器安全员，压力容器安全员需取证</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未定期举行应急演练</td> <td>应根据应急预案定期进行演练，并记录</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>应急物资配备数量不足</td> <td>应至少配备 2 套正压自给式呼吸器、护目镜、防寒服等足够数量的应急救援器</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	安全隐患	整改措施及建议	备注		液氧储罐与厂房（钢棚搭建）防火间距不足	厂房（钢棚搭建）需拆除，与总平面布置图保持一致性			液氧罐区周围 5m 范围有可燃物	液氧罐区周围 5m 范围内可燃物需移除			液氧储罐周围未张贴“严禁烟火”禁火标志。	液氧储罐周围需张贴“严禁烟火”禁火标志。			本项目储罐未设置接地、管道部分缺少跨接导线	储罐需设置接地、管道法兰需跨接导线			本项目氧气压力表未检定、压力表未注明下次检定日期	氧气压力表未检定需定期检定，并在压力表上注明下次检定日期			未制定安全生产责任制和安全生产规章制度、未签安全生产责任书	需制定安全生产责任制和安全生产规章制度，签安全生产责任书			企业未制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制	需制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制			未配备压力容器安全总监和压力容器安全员	需配备压力容器安全总监和压力容器安全员，压力容器安全员需取证			未定期举行应急演练	应根据应急预案定期进行演练，并记录			应急物资配备数量不足	应至少配备 2 套正压自给式呼吸器、护目镜、防寒服等足够数量的应急救援器	
序号	安全隐患	整改措施及建议	备注																																										
	液氧储罐与厂房（钢棚搭建）防火间距不足	厂房（钢棚搭建）需拆除，与总平面布置图保持一致性																																											
	液氧罐区周围 5m 范围有可燃物	液氧罐区周围 5m 范围内可燃物需移除																																											
	液氧储罐周围未张贴“严禁烟火”禁火标志。	液氧储罐周围需张贴“严禁烟火”禁火标志。																																											
	本项目储罐未设置接地、管道部分缺少跨接导线	储罐需设置接地、管道法兰需跨接导线																																											
	本项目氧气压力表未检定、压力表未注明下次检定日期	氧气压力表未检定需定期检定，并在压力表上注明下次检定日期																																											
	未制定安全生产责任制和安全生产规章制度、未签安全生产责任书	需制定安全生产责任制和安全生产规章制度，签安全生产责任书																																											
	企业未制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制	需制定特种设备安全管理制度和岗位安全责任制																																											
	未配备压力容器安全总监和压力容器安全员	需配备压力容器安全总监和压力容器安全员，压力容器安全员需取证																																											
	未定期举行应急演练	应根据应急预案定期进行演练，并记录																																											
	应急物资配备数量不足	应至少配备 2 套正压自给式呼吸器、护目镜、防寒服等足够数量的应急救援器																																											

		材、设备或物资	
	管道未设置流向、介质标识	管道需设置流向、介质标识	
<p>评价结论</p> <p>经安全评价,企业应根据本报告 6.1 节提出的整改意见落实整改,整改到位(并经确认)后浦江县锶颖再生资源有限公司液氧罐区能够满足安全生产条件。</p> <p>【特别提醒】企业应当强化日常的安全管理工作,参考本报告第 6.2 节“其他应当强调与重视的措施”的内容,持续地改进和提高安全管理水平</p>			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		王强	现场勘察
报告编制人		贾黎婷	现场勘察, 报告编制
项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		王英杰	整理资料
项目组成员		吴惠跃	报告校核
技术负责人		杨文良	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	王强、陈晓俊、陈国华、杨文良、胡洁萍	
	注册安全工程师	贾黎婷、陈晓俊、陈国华、杨文良、胡洁萍、吴惠跃、王英杰	
	技术专家		
现场勘察时间		2025.10.22	报告提交时间 2025.11
现场图片:			





REDMI NOTE 12 PRO

2025.10.22 12:36