

评价项目概况																				
企业名称	浙江宝士嘉印材股份有限公司																			
项目名称	浙江宝士嘉印材股份有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																			
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他																			
项目简介	<p>浙江宝士嘉印材股份有限公司前身为浙江森海新材料股份有限公司，于 2025 年 12 月 10 日进行了公司名称变更，注册成立于 2013 年 10 月 14 日，位于浙江省丽水市松阳县西屏街道长兴二路 208 号，营业执照一般项目：印刷专用设备制造；复印和胶印设备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；复印和胶印设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；金属工具销售；电池零配件销售；办公设备销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；包装专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实，本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见情况表 5-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 5-1 本项目存在问题及整改情况一览表</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷设不符合防爆要求。</td> <td>把两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷按防爆要求进行敷设。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 号生产线 1 号供胶区临时供胶设备周边电气不符合防爆要求。</td> <td>停止使用 2 号生产线 1 号供胶区不符合防爆要求的临时供胶设备。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。</td> <td>厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一只安全阀检测报告过期。</td> <td>委托有资质的单位重新检测合格。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一台桥式起重机检测报告过期。</td> <td>委托有资质的单位重新检测合格。</td> </tr> </tbody> </table> <p>根据检查评价结果，结合前期安全评价整改意见落实情况，浙江宝士嘉印材股份有限公司使用危险化学品的安全生产条件能满足安全生产要求。</p>		序号	存在的问题	整改意见	1	两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷设不符合防爆要求。	把两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷按防爆要求进行敷设。	2	2 号生产线 1 号供胶区临时供胶设备周边电气不符合防爆要求。	停止使用 2 号生产线 1 号供胶区不符合防爆要求的临时供胶设备。	3	厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。	4	一只安全阀检测报告过期。	委托有资质的单位重新检测合格。	5	一台桥式起重机检测报告过期。	委托有资质的单位重新检测合格。
序号	存在的问题	整改意见																		
1	两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷设不符合防爆要求。	把两条生产线的 1#、2# 涂布室内的照明灯、摄像头线路套管敷按防爆要求进行敷设。																		
2	2 号生产线 1 号供胶区临时供胶设备周边电气不符合防爆要求。	停止使用 2 号生产线 1 号供胶区不符合防爆要求的临时供胶设备。																		
3	厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置未委托有资质的单位检测合格。	厂房及涂布生产线及废气排风管道的防雷防静电接地装置委托有资质的单位检测合格。																		
4	一只安全阀检测报告过期。	委托有资质的单位重新检测合格。																		
5	一台桥式起重机检测报告过期。	委托有资质的单位重新检测合格。																		
项目组成人员	姓名	工作任务																		
项目负责人	金礼权	现场勘察																		

报告编制人	金礼权	现场勘察，报告编制	
项目组成员	王英杰	整理资料	
项目组成员	周佳捷	报告校核	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	收集资料	
技术负责人	杨文良		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良	
	注册安全工程师	金礼权、陈晓俊、胡洁萍、陈国华、杨文良、王英杰、周佳捷、贾黎婷	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025. 12. 5	报告提交时间	2026. 1

现场图片：



