

评价项目概况		
企业名称	光明铁道控股有限公司	
项目名称	光明铁道控股有限公司自备柴油点安全现状评价报告	
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他	
项目简介	光明铁道控股有限公司成立于 2006 年 01 月 13 日，是一家从事水泥枕木、水泥电杆及其他水泥制品、金属结构、铁道配件制造销售等业务的有限责任公司，注册地位于龙游县小南海镇定埠，法定代表人为张林松。 为了满足企业内部自备运输车辆的加油需求，光明铁道控股有限公司在厂区北侧出入口附近设置柴油储罐及加油设备提供内部加油服务，该自备柴油点柴油储罐容量为 50m³，内部介质为柴油。 整改意见： 1) 加油机加油软管上应设安全拉断阀。 2) 卸油接口应装设密封盖。 3) 加油现场应安装应急照明（连续供电时间不应少于 90min）。 4) 加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。 5) 该自备柴油点应配备不少于 2 块的灭火毯。 6) 应按 GB/T 30000.31-2023《化学品分类和标签规范 第 31 部分：化学品作业场所警示性标志》的要求重新设置化学品作业场所安全警示标志。 7) 卸油处应张贴卸油安全操作规程。 8) 应制定不对外加油承诺制度。 评价结论： 光明铁道控股有限公司已按本评价报告第 6.2 章节提出的整改意见认真落实整改并整改到位，本报告认为该自备柴油点的安全条件符合相关标准规范要求。	
项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	高飞	现场勘察
报告编制人	楼航建	现场勘察，报告编制
项目组成员	陈晓俊	整理资料
项目组成员	黄寺贵	整理资料
项目组成员	陈涵跃	整理资料
项目组成员	贾黎婷	报告校核
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	陈国华	
参与评价工作	安全评价师	高飞、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华

	注册安全工程师	楼航建、高飞、陈晓俊、黄寺贵、陈涵跃、贾黎婷、章强、胡洁萍、陈国华		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024.10.17	报告提交时间	2024.11.10

现场图片：



