

评价项目概况			
企业名称	金华市婺城区苏孟乡中心卫生院		
项目名称	金华市婺城区苏孟乡中心卫生院液氧站安全现状评价		
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他		
项目简介	金华市婺城区苏孟乡中心卫生院成立于 2005 年，是婺城区区域非营利性医疗机构，现坐落于金华市婺城区苏孟乡仙源东路 699 号，担负着全乡和周边地区常住居民的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等社区卫生服务工作。本着“生命至上，质量第一，构建和谐，追求卓越”的办院宗旨，依托社区全科医疗的技术、网络优势，全方位为居民提供便捷、优质、价廉的医疗卫生服务。 金华市婺城区苏孟乡中心卫生院委托浙江高鑫安全检测科技有限公司对其液氧站安全生产条件进行首次安全现状评价，之后并每 3 年进行一次安全评价。评价结论：企业按照本评价报告提出的整改意见整改到位后（并经确认），本项目液氧站安全生产条件能符合国家现有法规标准的要求。		
项目组成人员		姓名	工作任务
项目组长		金范	现场勘察
报告编制人		黄昌江	现场勘察，报告编制
项目组成员		王英杰、江群、黄寺贵、陈国俊	整理资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈晓俊	
参与评价工作	安全评价师	金范、黄昌江、王英杰、江群、黄寺贵、陈国俊、章强、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	金范、黄昌江、王英杰、江群、黄寺贵、章强、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家		
现场勘察时间		2025 年 3 月 3 日	报告提交时间
			2025 年 4 月 7 日
现场图片：			

