

评价项目概况			
企业名称	金百辰智能科技（浙江）有限公司		
项目名称	金百辰智能科技（浙江）有限公司喷漆作业场所安全现状评价		
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他		
项目概况	名称：金百辰智能科技（浙江）有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：浙江省金华市磐安县尖山镇浙江磐安工业园区三洲路6号 法定代表人：蒋建华 成立日期：2020年06月28日 评价结论：经检查及安全评价，本项目仍存在不符合项，企业应按本评价报告第6.2节提出的整改意见，进行认真地落实整改，整改到位并经确认后。金百辰智能科技（浙江）有限公司喷漆作业场所的安全条件能符合国家现有法规标准的要求。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	张新宇	现场勘察	
报告编制人	曾向阳	现场勘查，收集资料	
项目组成员	王英杰	资料整理	
项目组成员	贾黎婷	报告校核	
项目组成员	陈国华	收集资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	张新宇、章强、胡洁萍、王英杰、陈国华、陈晓俊	
	注册安全工程师	张新宇、曾向阳、章强、贾黎婷、胡洁萍、王英杰、陈国华、陈晓俊	
	技术专家	——	
现场勘察时间	2025年03月19日	报告提交时间	2025年03月25日
现场图片：			



