

评价项目概况		
企业名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大洋加油站	
项目名称	中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大洋加油站经营危险化学品安全现状评价报告	
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input checked="" type="checkbox"/> 其他	
项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大洋加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水龙泉石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市龙泉市南大洋，主要从事汽油、柴油零售，现有从业人员 10 人。该加油站现加油机 4 台，30m392#埋地汽油罐 2 只，30m395#埋地汽油罐 1 只，30m30#埋地柴油罐 1 只，折算后总容积为 105m³（柴油罐容积折半计入）。依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于二级加油站。</p> <p>根据检查评价结果，针对本项目存在的主要问题，本着针对性、可操作性原则，本报告依据国家现行的相关法规、规范性文件、技术规范和标准，提出以下整改意见：</p> <p>更换钢管直径不符合“不应小于 100mm”规定的防撞柱，并设置牢靠； 充电车位与充电桩相邻一侧设置防撞柱，防撞（柱）栏的高度不应小于 0.5m；</p> <p>按 GB/T2893.5、GB2894、GB13495.1、GB15630 的规定在加油区张贴明显的“禁止吸烟”“严禁烟火”“禁打手机”“限速 5km/h”等安全警示标志； 充电区张贴明显的“当心触电”安全警示标志； 各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头； 厕所门口张贴明显的“严禁烟火”安全警示标志。</p> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江龙泉大洋加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p>	
项目组成人员	姓名	工作任务
项目负责人	金礼权	现场勘察
项目组成员	陈国华	收集资料
报告编制人	周佳捷	报告校核
项目组成员	金礼权	报告编制
项目组成员	陈晓俊	整理资料
项目组成员	贾黎婷	收集资料
技术负责人	章强	
报告审核人	胡洁萍	
过程控制负责人	王英杰	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰

	注册安全工程师	金礼权 陈国华 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 王英杰 周佳捷
	技术专家	

现场勘察时间	2024. 9. 5	报告提交时间	2024. 12
--------	------------	--------	----------

现场图片：





