

评价项目概况																																																				
企业名称	丽水市民康医疗废物处理有限公司																																																			
项目名称	丽水市民康医疗废物处理有限公司使用危险化学品安全现状评价报告																																																			
行业类别	☐ 化工 ☒ 工贸 ☐ 其他																																																			
项目简介	丽水市民康医疗废物处理有限公司注册成立于 2007 年 7 月 27 日，位于丽水市莲都区南明山街道潘田村 18 号，营业执照经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；环保咨询服务。 在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业已对提出的问题进行了整改落实。本项目安全评价提出的整改意见及整改落实情况详见情况表 5-1。 表 5-1 本项目存在问题及整改落实情况一览表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>试剂存放间内的试剂未采取隔离措施。</td> <td>试剂存放间内的试剂采取隔离措施。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>片碱堆放在低温发电区内。</td> <td>把堆放在低温发电区内的片碱移至片碱存放场所。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>片碱存放场所未设置防潮设施。</td> <td>片碱存放场所设置防潮设施。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>硫酸储存间未设置通风设施。</td> <td>硫酸储存间设置通风设施。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>液碱储罐周边 15m 范围内未设置淋洗器、洗眼器。</td> <td>液碱储罐周边 15m 范围内设置淋洗器、洗眼器。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>实验室未设置淋洗器、洗眼器。</td> <td>实验室设置淋洗器、洗眼器。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>液碱储罐部分阀门管道已生锈腐蚀。</td> <td>对液碱储罐部分生锈腐蚀的阀门管道做防腐处理。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>液碱储罐的底部阀门未设置双阀或使用盲板封堵。</td> <td>液碱储罐的底部设置双阀或使用盲板封堵。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>可燃气体报警器主机未采用 UPS 电源。</td> <td>可燃气体报警器主机采用 UPS 电源。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>片碱存放场所未张贴化学品安全警示牌。</td> <td>片碱存放场所张贴化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>硫酸存放间未张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。</td> <td>硫酸存放间张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>污水处理站一楼调配间未张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。</td> <td>污水处理站一楼调配间张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>污水处理站二楼未张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。</td> <td>污水处理站二楼张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>试剂存放间内未张贴各试剂的化学品安全警示牌。</td> <td>试剂存放间内张贴各试剂的化学品安全警示牌。</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>未设置治安保卫机构，未配备专职治安保卫人员。</td> <td>设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>未定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，未组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。</td> <td>定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。</td> </tr> </tbody> </table>	序号	存在的问题	整改意见	1	试剂存放间内的试剂未采取隔离措施。	试剂存放间内的试剂采取隔离措施。	2	片碱堆放在低温发电区内。	把堆放在低温发电区内的片碱移至片碱存放场所。	3	片碱存放场所未设置防潮设施。	片碱存放场所设置防潮设施。	4	硫酸储存间未设置通风设施。	硫酸储存间设置通风设施。	5	液碱储罐周边 15m 范围内未设置淋洗器、洗眼器。	液碱储罐周边 15m 范围内设置淋洗器、洗眼器。	6	实验室未设置淋洗器、洗眼器。	实验室设置淋洗器、洗眼器。	7	液碱储罐部分阀门管道已生锈腐蚀。	对液碱储罐部分生锈腐蚀的阀门管道做防腐处理。	8	液碱储罐的底部阀门未设置双阀或使用盲板封堵。	液碱储罐的底部设置双阀或使用盲板封堵。	9	可燃气体报警器主机未采用 UPS 电源。	可燃气体报警器主机采用 UPS 电源。	10	片碱存放场所未张贴化学品安全警示牌。	片碱存放场所张贴化学品安全警示牌。	11	硫酸存放间未张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。	硫酸存放间张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。	12	污水处理站一楼调配间未张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。	污水处理站一楼调配间张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。	13	污水处理站二楼未张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。	污水处理站二楼张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。	14	试剂存放间内未张贴各试剂的化学品安全警示牌。	试剂存放间内张贴各试剂的化学品安全警示牌。	15	未设置治安保卫机构，未配备专职治安保卫人员。	设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。	16	未定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，未组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。	定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。
序号	存在的问题	整改意见																																																		
1	试剂存放间内的试剂未采取隔离措施。	试剂存放间内的试剂采取隔离措施。																																																		
2	片碱堆放在低温发电区内。	把堆放在低温发电区内的片碱移至片碱存放场所。																																																		
3	片碱存放场所未设置防潮设施。	片碱存放场所设置防潮设施。																																																		
4	硫酸储存间未设置通风设施。	硫酸储存间设置通风设施。																																																		
5	液碱储罐周边 15m 范围内未设置淋洗器、洗眼器。	液碱储罐周边 15m 范围内设置淋洗器、洗眼器。																																																		
6	实验室未设置淋洗器、洗眼器。	实验室设置淋洗器、洗眼器。																																																		
7	液碱储罐部分阀门管道已生锈腐蚀。	对液碱储罐部分生锈腐蚀的阀门管道做防腐处理。																																																		
8	液碱储罐的底部阀门未设置双阀或使用盲板封堵。	液碱储罐的底部设置双阀或使用盲板封堵。																																																		
9	可燃气体报警器主机未采用 UPS 电源。	可燃气体报警器主机采用 UPS 电源。																																																		
10	片碱存放场所未张贴化学品安全警示牌。	片碱存放场所张贴化学品安全警示牌。																																																		
11	硫酸存放间未张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。	硫酸存放间张贴化学品安全警示牌和安全操作规程。																																																		
12	污水处理站一楼调配间未张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。	污水处理站一楼调配间张贴硫酸、片碱的化学品安全警示牌。																																																		
13	污水处理站二楼未张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。	污水处理站二楼张贴次氯酸钠的化学品安全警示牌和安全操作规程。																																																		
14	试剂存放间内未张贴各试剂的化学品安全警示牌。	试剂存放间内张贴各试剂的化学品安全警示牌。																																																		
15	未设置治安保卫机构，未配备专职治安保卫人员。	设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。																																																		
16	未定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，未组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。	定期对治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、放丢失为主要内容的培训教育，组织治安保卫人员每月至少召开一次安全会议。																																																		

	17	未制订易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案。	制订易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术防范系统发生故障等状态下的应急处置预案。
	18	未定期组织从业人员进行易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏的应急演练。	定期组织从业人员进行易制爆危险化学品防盗、防抢、防破坏的应急演练。
	19	试剂存放间未设置防盗窗。	试剂存放间设置防盗窗。
	20	该企业未健全各类人员、各部门的安全生产责任制。	健全各类人员、各部门的安全生产责任制。
	21	该企业未按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十一条、《浙江省安全生产条例》第十三条的要求修订完善主要负责人的安全生产职责。
	22	该企业未按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构和安全生产管理人员的安全生产职责。	按《安全生产法》第二十五条、《浙江省安全生产条例》第十五条的要求修订完善安全生产管理机构和安全生产管理人员的安全生产职责。
	23	未制订治安保卫制度。	制订治安保卫制度。
	24	未制订安全风险分级管控制度。	制订安全风险分级管控制度。
	25	未制订特种设备安全管理制度。	制订特种设备安全管理制度。
	26	未制订易制毒化学品管理制度。	制订易制毒化学品管理制度。
	27	未制订易制爆化学品管理制度。	制订易制爆化学品管理制度。
	28	未制订危险化学品装卸安全操作规程。	制订危险化学品装卸安全操作规程。
	29	未按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求编制生产安全事故应急预案。	按 GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求修订生产安全事故应急预案。
根据评价结果，结合前期整改落实情况，丽水市民康医疗废物处理有限公司使用危险化学品的现状安全生产条件已满足安全生产要求。			
项目组成人员		姓名	工作任务
项目负责人		金礼权	现场勘察
项目组成员		王英杰	收集资料
报告编制人		金礼权	报告编制
项目组成员		周佳捷	报告校核
项目组成员		陈晓俊	整理资料
项目组成员		贾黎婷	收集资料
技术负责人		章强	
报告审核人		胡洁萍	
过程控制负责人		陈国华	
参与评价工作	安全评价师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华	
	注册安全工程师	金礼权 王英杰 陈晓俊 贾黎婷 章强 胡洁萍 陈国华 周佳捷	
	技术专家		

现场勘察时间	2024. 12. 5	报告提交时间	2025. 6
--------	-------------	--------	---------

现场图片：





