

| 评价项目概况 | | | |
|--------|--|----------------------------------|------------------------|
| 企业名称 | 金华博星金属有限公司 | | |
| 项目名称 | 金华博星金属有限公司放射源仓库安全现状评价报告 | | |
| 行业类别 | <input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| 项目简介 | 名称：金华博星金属有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 地址：浙江省金华市婺城区美和路 1188 号综合楼二楼 法定代表人：程浩川 成立日期：2010.03.22 评价结论：企业应当按照本评价报告 5.1 章节提出的整改意见，认真落实整改。整改到位（并经本公司确认）后，企业能够达到放射源库储存的安全条件。 | | |
| | 项目组成人员 | 姓名 | 工作任务 |
| | 项目负责人 | 金范 | 现场勘察 |
| | 报告编制人 | 黄昌江 | 现场勘察，报告编制 |
| | 项目组成员 | 王英杰 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 贾黎婷 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 伊哲华 | 整理资料 |
| | 项目组成员 | 江群 | 报告校核 |
| | 技术负责人 | 章强 | |
| | 报告审核人 | 胡洁萍 | |
| | 过程控制负责人 | 陈晓俊 | |
| 参与评价工作 | 安全评价师 | 金范、章强、胡洁萍、陈晓俊 | |
| | 注册安全工程师 | 金范、江群、王英杰、贾黎婷、黄昌江、章强、胡洁萍、陈晓俊、伊哲华 | |
| | 技术专家 | | |
| | 现场勘察时间 | 2025.6.17 | 报告提交时间 2025.07.17 |
| 现场图片： | | | |





