

评价项目概况				
企业名称	金华市金东区社坛综合能源销售有限公司			
项目名称	金华市金东区社坛综合能源销售有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告			
行业类别	☒ 化工 ☐ 工贸 ☐ 其他			
项目简介	金华市金东区社坛综合能源销售有限公司主要从事汽油（92#、95#、98#）、柴油（0#）经营业务，经营地址位于金华市金东区多湖街道二环南路以北、东龙口村以西，加油站等级为二级站。加油站已取得由金华市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（编号：金应急经 A【2021】B315 号），有效期至 2024 年 12 月 22 日。 与上一次评价相比，企业变化情况如下； 1.企业安管员由戴丽娜换成邵建英。 2、洗车机从原来站区西南侧出口处挪至罩棚南侧。 经评价，该加油站经营现状能符合储存、经营成品油（汽油、柴油）及使用充电桩、洗车机、尿素机以及光伏设施的安全生产条件要求。 加油站应做好现有安全状况的有效保持，并参照本报告所提安全对策措施确保安全管理持续有效的运行、提升。			
项目组成人员		姓名		工作任务
项目负责人		金范		现场勘察
报告编制人		黄昌江		现场勘察，报告编制
项目组成员		贾黎婷		整理资料
项目组成员		黄寺贵		整理资料
项目组成员		陈涵跃		报告校核
项目组成员		章强		整理资料
技术负责人		陈晓俊		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	金范、贾黎婷、黄昌江、章强、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、胡洁萍、陈国华		
	注册安全工程师	金范、贾黎婷、黄昌江、章强、黄寺贵、陈涵跃、陈晓俊、胡洁萍、陈国华		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024.10.24	报告提交时间	2024.11.05
现场图片：				



