

浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

|               |                                                                     |         |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 项目名称          | 金华宏晟电子科技有限公司工作场所职业病危害因素检测报告                                         | 项目编号    | GXZD25594 |
| 用人单位名称        | 金华宏晟电子科技有限公司                                                        | 评价类别    | 定期检测      |
| 用人单位地址        | 浙江省金华市婺城区秋滨街道八达路 658 号 2#厂房第一层                                      | 联系人     | 汪继文       |
| 评价单位          | 浙江高鑫安全检测科技有限公司                                                      |         |           |
| 项目编制人         | 金彪                                                                  | 项目审核人   | 张新宇       |
| 项目负责人         | 金彪                                                                  | 项目签发人   | 程宏芬       |
| 现场调查人员        | 金范, 叶玄懿                                                             |         |           |
| 调查时间          | 2025-07-31                                                          | 用人单位陪同人 | 汪继文       |
| 检查范围          | 生产车间                                                                |         |           |
| 存在的职业病危害因素    | 二氧化锡(按 Sn 计)                                                        |         |           |
| 采样、检测人员       | 金彪, 黄寺贵                                                             |         |           |
| 采样、检测时间       | 2025-08-01                                                          | 用人单位陪同人 | 汪继文       |
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 1 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求; |         |           |
| 报告时间          | 2025 年 08 月 07 日                                                    |         |           |

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |
|------|---|------|---|

# 浙江高鑫安全检测科技有限公司

受控编号 GX-JS-ZR41-00

生效日期 2023.02.16

---

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

