企业名称	丽水市城北加油站有限责任公司									
项目名称	丽水市城北加油站有限责任公司经营危险化学品安全现状评价报告									
行业类别	□化工	□工贸								
	丽水市城北加油站有限责任公司是一家危险化学品经营企业,是由石化销售股份有限公司与丽水市交通投资发展有限公司共同出资注册成地方加油站,由中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司负责日常管理,位于丽水市莲都区白云街道北环路 801 号,主要从事汽油、柴油零务,现有从业人员 8 人。该加油站现有 20m³ 汽油罐 4 只、20m³ 0#柴油份只,折合成油罐总容积为 90m³ (柴油罐容积折半计入)。在评价过程中,评价人员积极与企业进行了沟通,在评价过程中发现题及时反馈给丽水市城北加油站有限责任公司,丽水市城北加油站有限责司对提出的问题进行了整改落实,本项目安全评价提出的整改问题及整改情况详见情况表 6-1。									
	序号	T .	发现的问题 发现的问题	整改意见						
项目简介	1	提供的宁波 于2022年1: 站总平面布 图与现状不- 机未画出;	天大工程设计有限公司 1月出具的丽水城北加油 置现状图、爆炸危险区域 一致: 1)站区东侧洗车 2)站房东北侧充电区未 ;区南侧停车位未画出。	委托有资质单位修正图纸,提供与现状一致的总平面布置现状图、爆炸危险区域图。						
	2		一台汽油加油机未在可 器保护范围内。	站区东南侧一台汽油加油机 处安装可燃气体探测器1只。						
	3	1	占明显的"严禁烟火""停车 -机""限速 5km"等安全警	加油区张贴明显的"严禁烟火" "停车熄火""禁打手机""限速 5km"等安全警示标志。 埋地油罐区张贴受限空间安 全警示牌。						
	4	埋地油罐区 示牌。	未张贴受限空间安全警							
		的危险、有害因素辨识和分析, i 注油的易燃易爆危险性, 在日常生								
项目组成人员			姓名	工作任务						
-	项目负责人		金礼权	现场勘察						
项目组成员			王英杰	收集资料						
	项目组成员		工艺派	· 人来英有						
	项目组成员 报告编制人		江群	整理资料						

周佳捷

贾黎婷

报告校核

收集资料

项目组成员

项目组成员

技术	杨文良					
报告	胡洁萍					
过程挡	陈国华					
参与评价工作	安全评价师	金礼权	胡洁萍	陈国华	杨文良	
	注册安全工程师	金礼权江群	胡洁萍 周佳捷	陈国华 贾黎婷	杨文良	! 王英杰
	技术专家					
现场	2025. 6.	20	报告提交	ご时间	2025. 8	

## 现场图片:



