

评价项目概况				
企业名称	缙云县钭氏伤科医院			
项目名称	缙云县钭氏伤科医院液氧储罐站安全现状评价报告			
行业类别	☐ 化工 ☐ 工贸 ☒ 其他			
项目简介	项目概况：缙云县钭氏伤科医院成立于 2007 年，为应对医院供氧需求，缙云县钭氏伤科医院有限公司于 2017 年 11 月在病案室西侧新建了一个液氧储罐站，购置了两套 5m³ 立式低温液氧贮罐供氧系统对整个医院进行氧气供给。 评价结论：医院应当按照本评价报告提出的整改意见，进行认真地整改，整改到位后（并经本公司确认）能够达到安全储存液氧（所评价的）的条件。			
项目组成人员		姓名	工作任务	
项目负责人		高飞	现场勘察	
报告编制人		卢含晴	现场勘察，报告编制	
项目组成员		王英杰	整理资料	
项目组成员		陈晓俊	整理资料	
项目组成员		贾黎婷	报告校核	
技术负责人		章强		
报告审核人		胡洁萍		
过程控制负责人		陈国华		
参与评价工作	安全评价师	高飞、陈国华、章强、胡洁萍、陈晓俊		
	注册安全工程师	陈国华、章强、胡洁萍、贾黎婷、陈晓俊、王英杰、卢含晴		
	技术专家	/		
现场勘察时间		2024. 11. 11	报告提交时间	2025. 7
现场图片：				



