

评价项目概况			
企业名称	金华帅达毛纺织品有限公司		
项目名称	金华帅达毛纺织品有限公司配套 LNG 气化站安全现状评价报告		
项目概况	金华帅达毛纺织品有限公司是一家从事家用纺织制成品的生产、销售的企业。 公司成立于 1997 年 8 月，注册地址位于浙江省金华市金东区傅村镇杨家村 03 省道 288 号第二排 2 幢。企业在厂区西侧空地建有一座配套锅炉用气的 LNG 气 化站（卧式储罐容积 60m ³ ）。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	王婷	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	应子科	现场勘察，报告校核	
项目组成员	陈晓俊	现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.5.12	报告提交 时间	2022.7.18
现场图片：			



