

评价项目概况			
企业名称	磐安华润燃气有限公司		
项目名称	磐安华润燃气有限公司天然气门站项目安全验收评价		
项目概况	磐安县天然气门站项目位于浙江省金华市磐安县新渥街道深泽社区马坞地块，与省天然气管网磐安末站毗邻，该门站是磐安县天然气输配系统的重要组成部分，用于接收省管输天然气作为城镇天然气主气源，门站进站压力 3.5~4.0MPa，设计高峰小时流量为 1.5 万 Nm ³ /h，年接受能力 0.6 亿 m ³ 。		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告编制人	
报告编制人	王婷	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	应子科	现场勘察，报告校核	
项目组成员	陈晓俊	现场勘察	
项目组成员	陈国华	收集资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022.3.10	报告提交时间	2022.9.26
现场图片：			



