

评价项目概况			
企业名称	上海聚龙加油站管理有限公司金华城北加油站		
项目名称	上海聚龙加油站管理有限公司金华城北加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
项目概况	名称：上海聚龙加油站管理有限公司金华城北加油站危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告 类型：有限责任公司 住所：浙江省金华市金东区环城北路 291 号 法定代表人：王铭 成立日期：2005 年 02 月 28 日		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	王婷	现场勘察，报告校核	
报告编制人	应子科	现场勘察，报告编制人	
项目组成员	陈国华	整理资料	
项目组成员	陈晓俊	整理资料	
项目组成员	王英杰	整理资料	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国俊		
现场勘察时间	2022. 9. 3	报告提交时间	2022. 9. 26
现场图片：			



