

|         |                                                                                                          |            |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 评价项目概况  |                                                                                                          |            |            |
| 企业名称    | 中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司衢江樟潭加油站                                                                            |            |            |
| 项目名称    | 中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司衢江樟潭加油站危险化学品经营安全现状评价报告                                                             |            |            |
| 项目概况    | 中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司衢江樟潭加油站是中国石油天然气股份有限公司浙江衢州销售分公司下属加油站，主要从事汽油、柴油零售经营业务，经营场所地址：浙江省衢州市开化县华埠镇联盟村息村 33 号。 |            |            |
| 项目组成人员  | 姓名                                                                                                       | 工作任务       |            |
| 项目负责人   | 金范                                                                                                       | 现场勘察，项目负责人 |            |
| 报告编制人   | 蒋志强                                                                                                      | 现场勘察，报告编制人 |            |
| 项目组成员   | 王英杰                                                                                                      | 整理资料       |            |
| 项目组成员   | 陈涵跃                                                                                                      | 收集资料       |            |
| 项目组成员   | 黄寺贵                                                                                                      | 报告校核、现场勘察  |            |
| 技术负责人   | 陈晓俊                                                                                                      |            |            |
| 报告审核人   | 胡洁萍                                                                                                      |            |            |
| 过程控制负责人 | 陈国华                                                                                                      |            |            |
| 现场勘察时间  | 2022.11.19                                                                                               | 报告提交时间     | 2022.12.20 |
| 现场图片：   |                                                                                                          |            |            |
|         |                                                                                                          |            |            |



