

| 评价项目概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                   |           |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------|--------|---|------------------------|---------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------|---|---------------------|-------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------|---------|---|-------------------------------|------------------------------|---------|
| 企业名称   | 中国石化销售股份有限公司浙江遂昌北界加油站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                   |           |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
| 项目名称   | 中国石化销售股份有限公司浙江遂昌北界加油站经营危险化学品安全现状评价报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                   |           |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
| 行业类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                   |           |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
| 项目简介   | <p>中国石化销售股份有限公司浙江遂昌北界加油站是一家危险化学品经营企业，是中国石化销售股份有限公司浙江丽水遂昌石油支公司的下属加油站，隶属于中国石化销售股份有限公司浙江丽水石油分公司，位于浙江省丽水市遂昌县北界镇，主要从事成品油：汽油、柴油的零售业务。该站现有从业人员 2 人，站内现有加油机 4 台，30m<sup>3</sup> 埋地卧式汽油罐 2 只，30m<sup>3</sup> 埋地卧式柴油罐 2 只，折合成油罐总容积 90m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，属于三级加油站。</p> <p>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给中国石化销售股份有限公司浙江丽水遂昌石油支公司，中国石化销售股份有限公司浙江丽水遂昌石油支公司对提出的问题进行整改落实，在本报告装订前尚未完成整改的，将提出整改意见。本项目安全评价提出的整改问题及整改落实情况详见表 6-1。</p> <p style="text-align: center;">表 6-1 本项目存在的问题及整改情况一览表</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>存在的问题</th> <th>整改意见</th> <th>整改落实情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。</td> <td>对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。</td> <td>尚未完成整改。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管未连接。</td> <td>油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管连接后投入正常使用。</td> <td>尚未完成整改。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>加油区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。</td> <td>在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。</td> <td>尚未完成整改。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>埋地油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。</td> <td>在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。</td> <td>尚未完成整改。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。</td> <td>尚未完成整改。</td> </tr> </tbody> </table> <p>通过对中国石化销售股份有限公司浙江遂昌北界加油站的危险、有害因素辨识和分析，该加油站在经营过程中主要危险性在于汽油、柴油的易燃易爆危险性，在日常安全管理中应重点做好安全防范措施。</p> |                               |                                   | 序号        | 存在的问题 | 整改意见 | 整改落实情况 | 1 | 人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。 | 对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。 | 尚未完成整改。 | 2 | 油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管未连接。 | 油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管连接后投入正常使用。 | 尚未完成整改。 | 3 | 加油区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。 | 在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。 | 尚未完成整改。 | 4 | 埋地油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。 | 在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。 | 尚未完成整改。 | 5 | 各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 | 各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 | 尚未完成整改。 |
|        | 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 存在的问题                         | 整改意见                              | 整改落实情况    |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 人孔操作井内油罐人孔盖存在部分生锈腐蚀现象。        | 对人孔操作井内油罐人孔盖进行防腐处理。               | 尚未完成整改。   |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管未连接。   | 油罐人孔操作井内双层管道渗漏在线监测仪连接气管连接后投入正常使用。 | 尚未完成整改。   |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 加油区未张贴“禁止吸烟”安全警示标志。           | 在加油区张贴明显的“禁止吸烟”等安全警示标志。           | 尚未完成整改。   |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 埋地油罐区未张贴受限空间安全风险警示牌。          | 在埋地油罐区张贴明显的受限空间安全风险警示牌。           | 尚未完成整改。   |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 各通气管未按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。 | 各通气管按 GB7231 的规定标明介质名称、流向箭头。      | 尚未完成整改。   |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 项目组成人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 姓名                                | 工作任务      |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 金礼权                               | 现场勘察      |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
|        | 报告编制人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 周佳捷                               | 现场勘察，报告编制 |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |
| 项目组成员  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 陈涵跃                           | 整理资料                              |           |       |      |        |   |                        |                     |         |   |                             |                                   |         |   |                     |                         |         |   |                      |                         |         |   |                               |                              |         |

|         |         |                                   |  |        |         |
|---------|---------|-----------------------------------|--|--------|---------|
| 项目组成员   |         | 贾黎婷，陈晓俊                           |  | 整理资料   |         |
| 项目组成员   |         | 贾黎婷                               |  | 报告校核   |         |
| 技术负责人   |         | 章强                                |  |        |         |
| 报告审核人   |         | 胡洁萍                               |  |        |         |
| 过程控制负责人 |         | 陈国华                               |  |        |         |
| 参与评价工作  | 安全评价师   | 金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍<br>陈国华     |  |        |         |
|         | 注册安全工程师 | 金礼权 陈晓俊 陈涵跃 贾黎婷 章强 胡洁萍<br>陈国华 周佳捷 |  |        |         |
|         | 技术专家    |                                   |  |        |         |
| 现场勘察时间  |         | 2024. 6. 6                        |  | 报告提交时间 | 2024. 7 |

现场图片：





