


评价项目概况			
企业名称	武义县途顺加油点有限公司		
项目名称	武义县途顺加油点有限公司危险化学品经营（成品油）安全现状评价报告		
行业类别	<input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>武义县途顺加油点有限公司成立于2022年12月23日，位于浙江省金华市武义县茆道镇下茆道村王路头国道路36号，在经营过程中，涉及0#柴油的储存销售。本项目法定代表人：张劲松，该加油点已取得营业执照，统一社会信用代码：91330723MAC68A2N6A。已于2023年5月8日取得成品油零售经营批准证书。</p> <p>根据《应急管理部等十部委公告2022第8号》，柴油于2023年1月1日起不再区分闪点，均列为危险化学品；同时，根据《浙江省应急管理厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》第三条：“现有生产、经营柴油[闭杯闪点>60℃]企业，未取得危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证的，其柴油生产、储存设施应依法进行安全现状评价；未经正规设计的，先由具备相应资质的设计单位进行安全设计诊断。安全设计诊断按照第二条要求执行。企业符合安全条件和相关规定后，应于2023年6月30日前依法申请办理危险化学品安全生产许可证或危险化学品经营许可证。”企业已委托江西省化学工业设计院对其进行设计诊断，并于2024年8月出具设计诊断报告。现武义县途顺加油点有限公司委托我公司对其进行安全现状评价。</p> <p>评价结论：</p> <p>企业已按本评价报告5.1节表5.1提出的整改建议全部整改到位（并经确认），该加油站的经营现状能符合储存、经营成品油（柴油）的安全生产条件要求。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	高飞	现场勘察	
报告编制人	陈涵跃	现场勘察， 报告编制，整理资料	
项目组成员	章强	整理资料	
项目组成员	贾黎婷	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
技术负责人	陈晓俊		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈国华		
参与评价工作	安全评价师	高飞、陈涵跃、章强、贾黎婷、黄寺贵	
	注册安全工程师	高飞、陈涵跃、章强、贾黎婷、黄寺贵	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2024.9.3	报告提交时间	2024.9.21

现场图片：





卸油操作规程

一、准备

1. 油罐车进站后，卸油员检查油罐车安全设施齐全后，引导车至卸油场地。
2. 连接静电接地线，备好消防器材准备接卸。

二、卸油

1. 核对卸油罐与罐车所装品种是否相符。
2. 通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量，防止跑、冒油事故的发生。
3. 按要求连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲。
4. 卸油前要做好安全警戒，现场准备好消防器材，司机不得离开卸油现场，周围要严禁烟火，严禁外部人员接近卸油场地，并检查确认油罐计量孔密封良好。
5. 司机缓慢开启罐车卸油阀开始卸油，卸油员密切观察卸油管线、相关阀门等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的事故。
6. 卸油完毕，卸油员确认油品卸净。关好闸阀，拆卸卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。
7. 引导油罐车离站。

三、卸后工作

1. 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。
2. 将消防器材放回原位，整理好现场。
3. 根据进站油品核对单及油品交运单，填写进货验收登记表四、遇雷雨或高温情况禁止卸油

罐区重地
非工莫入

卸油口