

| 评价项目概况  |                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                        |                                           |                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 企业名称    | 中国石化销售股份有限公司浙江衢州航埠加油站                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                        |                                           |                       |
| 项目名称    | 中国石化销售股份有限公司浙江衢州航埠加油站安全现状评价报告                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                        |                                           |                       |
| 行业类别    | <input checked="" type="checkbox"/> 化工 <input type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                     |                                                       |                                                        |                                           |                       |
| 项目简介    | 名称：中国石化销售股份有限公司浙江衢州航埠加油站。<br>营业住所：浙江省衢州市柯城区航埠镇将军叶村 301 号。<br>成品油经营范围：汽油、柴油、煤油（无储存）。<br>在评价过程中，评价人员积极与企业进行了沟通，在评价过程中发现的问题及时反馈给企业，企业对提出的问题进行了整改落实。项目存在的问题、整改措施详及落实情况见下表：<br>表 8.3 项目存在的问题、整改措施及落实情况表 |                                                       |                                                        |                                           |                       |
|         | 序号                                                                                                                                                                                                 | 存在的问题                                                 | 整改措施                                                   | 整改落实情况                                    | 备注                    |
|         | 1                                                                                                                                                                                                  | 缺少光伏装置的<br>安全管理制度和<br>作业规程；缺少充<br>电桩的安全管理<br>制度和作业规程。 | 企业应补充光伏装<br>置安全管理制度和<br>作业规程；补充充<br>电桩安全管理制度和<br>作业规程。 | 企业已修订光<br>伏装置、充电<br>桩的安全管理<br>制度和作业规<br>程 | 确 认 材<br>料：见附<br>件 11 |
|         | 8.4 安全评价结论                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                        |                                           |                       |
|         | 本站的工艺设备及其安全设施运行状况良好，存在的危险、有害因素可以得到有效控制，企业已按本次评价提出的整改措施完成了相应的整改，其安全经营条件符合国家法律法规和相关标准规范的要求，可以将本站可能存在的火灾、爆炸等危险性控制在可承受范围内。                                                                             |                                                       |                                                        |                                           |                       |
| 项目组成人员  |                                                                                                                                                                                                    | 姓名                                                    | 工作任务                                                   |                                           |                       |
| 项目负责人   |                                                                                                                                                                                                    | 林永进                                                   | 现场勘察                                                   |                                           |                       |
| 报告编制人   |                                                                                                                                                                                                    | 林永进                                                   | 现场勘察，报告编制                                              |                                           |                       |
| 项目组成员   |                                                                                                                                                                                                    | 陈国俊                                                   | 现场勘查                                                   |                                           |                       |
| 项目组成员   |                                                                                                                                                                                                    | 陈晓俊、陈涵跃                                               | 整理资料                                                   |                                           |                       |
| 项目组成员   |                                                                                                                                                                                                    | 吴惠跃                                                   | 报告校核                                                   |                                           |                       |
| 技术负责人   |                                                                                                                                                                                                    | 章强                                                    |                                                        |                                           |                       |
| 报告审核人   |                                                                                                                                                                                                    | 胡洁萍                                                   |                                                        |                                           |                       |
| 过程控制负责人 |                                                                                                                                                                                                    | 陈国华                                                   |                                                        |                                           |                       |
| 参与评价工作  | 安全评价师                                                                                                                                                                                              | 林永进 陈国俊 陈晓俊 陈涵跃 吴惠跃<br>胡洁萍 章强 陈国华                     |                                                        |                                           |                       |
|         | 注册安全工程师                                                                                                                                                                                            | 林永进 陈国俊 陈晓俊 陈涵跃 吴惠跃<br>胡洁萍 章强 陈国华                     |                                                        |                                           |                       |
|         | 技术专家                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                        |                                           |                       |

|        |             |        |         |
|--------|-------------|--------|---------|
| 现场勘察时间 | 2024. 7. 26 | 报告提交时间 | 2024. 9 |
|--------|-------------|--------|---------|

现场图片：





